

ZAŁĄCZNIK NR 2

RAPORT Z BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

dotyczący posadowienia budynku oznaczonego symbolem "G" wchodzącego w skład Szpitala Bródnowskiego zlokalizowanego przy ul. Kondratowicza 8 w Warszawie.

autorstwa: Barg Centrum Sp. z o.o. ul. Kamionńskiego 28 Ożarów Mazowiecki

czerwiec 2019- inż. Krzysztof Daniluk, mgr inż. Michał Czeszyński