









APIS GEO Iwona Kacprzak ul. Turowska 12, 05-230 Kobyłka			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 3				Zał.Nr: 3.3			
Miejscowo : Pruszków Gmina: Pruszków Powiat: pruszkowski Województwo: mazowieckie			Obiekt: budynek szpitalny Zleceniodawca: PU-H AGRO-Hatech Zbigniew Kocur Wiercenie: APIS GEO Iwona Kacprzak Dozór geol.: A. D bała				System wiercenia: R cznie			
							Rz dna: 97.90 m n.p.m.			
							Skala 1 : 25	Data wiercenia: 2015-11-15		
1	2	3	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu
	Gł boko zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Nasy py Nasyp	1.0			nasyp niekontrolowany czarny	nN			
			2.0		2.00	piasek redni ółty				
		Czwartorz d Pleistocen	3.0							
			4.0				Ps	la	w	
			4.20		4.20	piasek redni ółty				szg
			5.0					lb	nw	
					5.00					

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

APIS GEO Iwona Kacprzak ul. Turowska 12, 05-230 Kobyłka				KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 2				Zał.Nr: 3.2			
								Wiertnica:			
Miejscowo : Pruszków Gmina: Pruszków Powiat: pruszkowski Województwo: mazowieckie				Obiekt: budynek szpitalny Zleceniodawca: PU-H AGRO-Hatech Zbigniew Kocur Wiercenie: APIS GEO Iwona Kacprzak Dozór geol.: A. D bała				System wiercenia: R cznie Rz dna: 97.80 m n.p.m. Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2015-11-15			
Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu		
		[m]								[m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 4.00		Nasypy	Nasyp			nasyp niekontrolowany czamy	nN				
											1.0
		Czwartorz d Pleistocen			1.80	piasek redni ółty	Ps	la	w	szg	
											2.0
					4.00	piasek redni ółty		lb	nw		
					5.00						

APIS GEO Iwona Kacprzak ul. Turowska 12, 05-230 Kobyłka			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 1				Zał.Nr: 3.1 Wiertnica:			
Miejscowo : Pruszków Gmina: Pruszków Powiat: pruszkowski Województwo: mazowieckie			Obiekt: budynek szpitalny Zleceniodawca: PU-H AGRO-Hatech Zbigniew Kocur Wiercenie: APIS GEO Iwona Kacprzak Dozór geol.: A. D bała				System wiercenia: R cznie Rz dna: 97.00 m n.p.m. Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2015-11-15			
1	Gł boko zwierciadła wody [m.p.p.t]	3	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu
			[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						nasyp niekontrolowany czarny	nN			
					0.70	piasek redni ółty				
			1.0							
			2.0							
			3.0				Ps	la	w	
			4.0		3.80	piasek redni ółty				szg
			5.0		5.00			lb	nw	