

**REKONŠTRUKCIA CIEST A MOSTOV II/526 DEVIČIE – SENOHRAD
A II/527 DOBRÁ NIVA – SENOHRAD, II. ETAPA – ÚSEKY V RÁMCI OKRESU ZVOLEN**

**SO ZV-526.02
CESTA II/526 V KM 16,108 – 19,809 – DOPRAVNÉ ZNAČENIE TRVALÉ**

Príloha	Názov	Poznámka
1	Technická správa	
2.1	Situácia – ZÚ – km 18,000	1:2000
2.2	Situácia – km 18,000 – KÚ	1:2000
3	Výkaz dopravného značenia	

**REKONŠTRUKCIA CIEST A MOSTOV II/526 DEVIČIE – SENOHRAD
A II/527 DOBRÁ NIVA – SENOHRAD, II. ETAPA – ÚSEKY V RÁMCI OKRESU ZVOLEN**

**SO ZV-526.02
CESTA II/526 V KM 16,108 – 19,809 – DOPRAVNÉ ZNAČENIE TRVALÉ**

Príloha	Názov	Poznámka
1	Technická správa	
2.1	Situácia – ZÚ – km 18,000	1:2000
2.2	Situácia – km 18,000 – KÚ	1:2000
3	Výkaz dopravného značenia	

**REKONŠTRUKCIA CIEST A MOSTOV II/526 DEVIČIE – SENOHRAD
A II/527 DOBRÁ NIVA – SENOHRAD, II. ETAPA – ÚSEKY V RÁMCI OKRESU ZVOLEN**

**SO ZV-526.02
CESTA II/526 V KM 16,108 – 19,809 – DOPRAVNÉ ZNAČENIE TRVALÉ**

Príloha	Názov	Poznámka
1	Technická správa	
2.1	Situácia – ZÚ – km 18,000	1:2000
2.2	Situácia – km 18,000 – KÚ	1:2000
3	Výkaz dopravného značenia	