

Príloha č. 1

Technická špecifikácia

Predmetom zákazky je výmena a oprava čelných a zadných auto-skiel nákladných motorových vozidiel vo vlastníctve verejného obstarávateľa vrátane dodania náhradných dielov.

Vozidlá verejného obstarávateľa sú v dvoch kategóriách:

1. Zmluvne poistené vozidlá – Havarijné poistenie
2. Nepoistené vozidlá

Pri zmluvne poistených vozidlách je spoluúčasť verejného obstarávateľa za zmluvné plnenie pre výmenu čelného skla 165,90 EUR bez DPH.

Pod pojmom výmena čelného skla sa rozumie:

- odstránenie a likvidácia pôvodného skla,
- osadenie nového skla vrátane tesnenia
- použitý materiál

Pod pojmom oprava čelného skla sa rozumie:

- oprava menších poškodení po náraze kamienkov

Tabuľka 1 - Cena za výmeny skiel vozidiel bez havarijného poistenia

Položka	Kód tovaru	Názov položky	MJ	Počet vozidiel	Predpokladané množstvo
1.	4911AGN (MAN)	Výmena skla (práca + materiál)	ks	5	3
2.	4912AGN (MAN)	Výmena skla (práca + materiál)	ks	1	1
3.	7506ACL (SCANIA)	Výmena skla (práca + materiál)	ks	2	1
4.	5430AGN1A (MB Axor 1829L)	Výmena skla (práca + materiál)	ks	22	12
5.	5430AGNGN1A (MB Atego)	Výmena skla (práca + materiál)	ks	2	1
6.	4909AGNGN (MAN)	Výmena skla (práca + materiál)	ks	2	1
7.	3744AGN (Iveco Eurocargo)	Výmena skla (práca + materiál)	ks	9	5
8.	3741AGN1B (Iveco Daily)	Výmena skla (práca + materiál)	ks	6	3
9.	všetky vozidlá	Oprava skla (práca + materiál)	ks		40

Tabuľka 2 - Výmeny skiel vozidiel s havarijným poistením

P.č.	Kód tovaru	Názov položky	MJ	Počet vozidiel	Predpokladané množstvo
1.	7506AGN (Scania)	Výmena skla (práca + materiál)	ks	1	1
2.	4911AGNCM (MAN TGL 12.180 4x2 BL)	Výmena skla (práca + materiál)	ks	3	1
3.	4633AGNC (DAF)	Výmena skla (práca + materiál)	ks	3	2
4.	5443AGN (MB Arocs 1830L)	Výmena skla (práca + materiál)	ks	7	3
5.	5696AGN (Mitsubishi Fuso, Canter)	Výmena skla (práca + materiál)	ks	8	4
6.	5430AGN1A (Mercedes Axor 1829L)	Výmena skla (práca + materiál)	ks	30	15
7.	3744AGN (Iveco Eurocargo)	Výmena skla (práca + materiál)	ks	1	1
8.	4912AG (MAN TGS18.320 4x2 BL)	Výmena skla (práca + materiál)	ks	3	1
9.	Renault (vin VF621J865MB001684) (sklo z autorizovaného servisu)	Výmena skla (práca + materiál)	ks	2	1
10.	IVECO (vin WJME62RT00C458078) (sklo z autorizovaného servisu)	Výmena skla (práca + materiál)	ks	1	1