DENDROLOGICKÝ PRIESKUM - INVENTARIZÁCIA DREVÍN

INVESTOR: MESTO TRNAVA, HLAVNÁ č.1, 917 01 TRNAVA

STAVBA: VYBUDOVANIE MATERSKEJ ŠKOLY V AREÁLI ZŠ GORKÉHO 21 V TRNAVE

parc.č.: 7881, 7884, 7885/1, 9016, k.ú. Trnava, č. 864790, Trnava

AWE ATELIER s.r.o.
Pribinova 2, 921 01 Piešťany

ZOZNAM DREVÍN URČENÝCH NA VÝRUB - príloha k žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín (STROMY)

p.č.	p.č. v PD.	latinský názov - slovenský názov	obvod kmeňa (cm)	obvod kmeňa (rozpätie cm)	výška dreviny (m)	priemer koruny (m)	sadovnícka hodnota, % poškodenia		základná spoloč. hodnota v €	pošk.	lok.	k/d	tax.	výsledná spoloč. hodnota v €	poznámky	Opatrenie	parc.č.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1	Thuja orientalis - tuja východná	109	101 - 110	6	5	3	50	1520,00	0,60	1,2	0,90	-	984,96	viackmeň, obvod meraný pri zemi, vyvetvovaný - spodné konáre orezávané	Asanácia	7885/1
2	2	Thuja orientalis - tuja východná	137	131 - 160	6	6 - 7	3	50	2073,00	0,60	1,2	0,90	-	1 343,30	4 - kmeň, obvod kmeňa meraný pri zemi, vyvetvovaný - spodné konáre orezávané	Asanácia	7885/1
3	3	Thuja occidentalis ´Malonyana´ - tuja západná	175	161 - 190	8	5 - 6	3	30	2349,00	0,60	1,2	0,90	1,50	2 283,23	obvod kmeňa meraný pri zemi, dvojkmeň, jeden kmeň naklonený, preschnutý konár	Asanácia	7885/1
4	4	Thuja occidentalis ´Malonyana´ - tuja západná	89	81 - 90	8	5	3	30	1244,00	0,60	1,2	0,90	1,50	1 209,17	mierne naklonený	Asanácia	7885/1
														5 820,66			

ZOZNAM DREVÍN URČENÝCH NA VÝRUB - príloha k žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín (KRY)

p.č.	p.č. v PD.	latinský názov - slovenský názov	obvod kmeňa (cm)	obvod kmeňa (rozpätie cm)	výška dreviny (m)	priemer koruny (m)	sadovnícka hodnota, % poškodenia		základná spoloč. hodnota v €	pošk.	lok.	k/d	tax.	výsledná spoloč. hodnota v €	poznámky	Opatrenie	parc.č.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	K4	Juniperus chinensis - borievka čínska	-	-	1.2 - 1.5	-	3	30	736,00	0,6	1,2	1,1	-	582,91 €	plocha 39 m²	Asanácia	7885/1
														582,91			

Spoločenská hodnota drevín bola vypočítaná v zmysle prílohy č. 33 a č. 35 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., v novelizovanom znení vyhlášky č. 158/2014 takto:

Index zdravotného stavu a poškodenia drevín:

zhoršenie zdravotného stavu a poškodenie v rozmedzí 11-25 % **index 0,8**

zhoršenie zdravotného stavu a poškodenie v rozmedzí 26-60 % **index 0,6**

zhoršenie zdravotného stavu a poškodenie nad 61 % **index 0,4**

Index lokality:

ak rastú v špecifických objektoch, ako sú areály škôl, zdravotnícke zariadenia, vyhradené areály cintorínov, religiózne objekty a pietne miesta **index 1,2**

Index dlhovekosti a krátkovekosti drevín:

krátkoveké dreviny **index 0,9**

dlhoveké dreviny **index 1,1**

Index taxón:

ak predstavujú taxóny a taxonoidy (druhy a ich premenlivé formy) guľovitého, previsnutého a vertikálneho tvaru a taxóny s odlišnosťou v tvare a farbe listov a farbe kvetov, alebo vzácne z hľadiska introdukcie, pomaly rastúce a zakrslé,alebo taxonomicky a geograficky vzácne **index 1,5**