

## **SPRIEVODNÁ SPRÁVA**

### **I.2 Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín**

#### **Obsah :**

<b>1. Identifikačné údaje .....</b>	<b>2</b>
1.1 Stavba .....	2
1.2 Stavebník .....	2
1.3 Zhotoviteľ dokumentácie .....	2
<b>2. Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín .....</b>	<b>3</b>
2.1 Inventarizácia drevín rastúcich mimo les .....	3
2.1.1 Úvod.....	3
2.1.2 Metodika inventarizácie .....	3
2.1.3 Výsledky inventarizácie .....	5
2.2 Spoločenské ohodnotenie drevín rastúcich mimo les .....	38
2.2.1 Metodika ohodnotenia drevín .....	38
2.2.2 Prehľad spoločenskej hodnoty podľa katastrálnych území .....	41

---

## **1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE**

### **1.1 Stavba**

Názov stavby:	<b>Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina</b>
Názov časti stavby:	I.2 Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín
Miesto stavby:	Žilinský kraj okres Žilina
Katastrálne územie:	Bytčica, Lietavská Lúčka, Porúbka, Turie
Druh stavby:	novostavba

### **1.2 Stavebník**

Názov stavebníka:	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Zakladateľ:	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

### **1.3 Zhotoviteľ dokumentácie**

Názov:	GEOCONSULT spol. s r.o.
Sídlo:	Miletičova 21, P.O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25
IČO:	31 422 969

#### **Projektant objektu**

Názov:	ateliér Zvädělík spol. s r.o.
Sídlo:	Na Zongorke 7291/14 911 01 Trenčín
IČO	47 445 840
Zodpovedný projektant:	Ing. Juraj Zvädělík
Stupeň projektovej dokumentácie:	Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)

## **2. INVENTARIZÁCIA A SPOLOČENSKÉ OHODNOTENIE DREVÍN**

### **2.1 Inventarizácia drevín rastúcich mimo les**

#### **2.1.1 Úvod**

Súčasťou vypracovanej projektovej dokumentácie na stavebné povolenie je spracovaná dokumentácia prieskumov - Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín rastúcich mimo les na plochách, na ktorých bude realizovaná výstavba diaľničného privádzača Lietavská Lúčka - Žilina, prieskum slúži k vypracovaniu spoločenského ohodnotenia drevín rastúcich mimo les, ktoré budú z dôvodu výstavby odstránené.

To znamená, že na záujmovej lokalite boli inventarizované všetky dreviny - stromy a plochy krov, ktoré sa tu nachádzajú a ktoré budú z dôvodu výstavby asanované. Stromy s menším obvodom ako 40 cm sú čiastočne zaradené do kategórie drevín inventarizovaných podľa obvodu kmeňa a ak nemali diferencovaný kmeň tak ako ker – sú započítané v ploche krovitých porastov.

#### **2.1.2 Metodika inventarizácie**

S drevinami rastúcimi mimo les sa bude postupovať v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov. Podľa ods. č. 3) §47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na výrub stromov, ktorých obvody kmeňa merané vo výške 130 cm nad zemou sú väčšie ako 40 cm a krovité porasty s výmerou väčšou ako 10 m<sup>2</sup> (intravilán nad 20 m<sup>2</sup>), sa vyžaduje súhlas príslušného správneho orgánu. Podľa §48 zákona č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov uloží orgán ochrany prírody žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste a to na náklady žiadateľa. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín.

Podľa § 47 ods. 4 zák. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa súhlas na výrub dreviny nevyžaduje:

- a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m<sup>2</sup> a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m<sup>2</sup>,
- b) pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,
- c) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách 76a) a záhradkárske osadách,
- d) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody 77) na majetku,
- e) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, 78)
- f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,
- g) ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny,

- h) na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2 (*Ailanthus altissima* - pajaseň žliazkatý, *Negundo aceroides* – javorovec jaseňolistý, *Amorpha fruticosa* – beztvarec krovitý, *Lycium barbatum* – kustovnica cudzia),
- i) na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom 78a) a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín,
- j) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a)].

(5) Ustanovenie odseku 4 písm. a) sa nepoužije v prípade, ak drevina rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, na cintorínoch alebo ako súčasť verejnej zelene.

Inventarizáciou sa zisťoval druh dreviny, typ stanovišťa, obvod kmeňa vo výške 1,3 m, výška a plocha krov a stromov s menším obvodom kmeňa, zdravotný stav, krátkovekosť alebo dlhovekosť a či sú dreviny vyhlásené za chránené. Na lokalite nebol zistený žiaden chránený strom.

V tabuľkách inventarizácie (dendrologického prieskumu) sú uvedené všetky dreviny spĺňajúce zákonné podmienky na povolenie k výrubu, a ktoré tu rastú a budú z dôvodu výstavby odstránené.

V druhej časti dokumentácie je vypracované spoločenské ohodnotenie drevín, ktoré sa nachádzajú v obvode stavby a ktoré budú z dôvodu výstavby odstránené. Pre intravilán platí, že sa žiada o povolenie k výrubu pri krovitých porastoch v súvislej ploche nad 10 m<sup>2</sup> a stromov o obvode kmeňa vo výške 1,3 m nad 40 cm, v extraviláne pre krovité porasty v súvislej ploche nad 20 m<sup>2</sup>.

Jednotlivé dreviny sú rozdelené do skupín podľa toho či sa jedná o dreviny opadavé (III.), ihličnaté (II.) alebo polovždyzelené a vždyzelené listnaté dreviny (I.).

Záujmové územia, na ktorých boli dreviny inventarizované sa nachádzajú v katastrálnych územiach Porúbka, Turie, Lietavská Lúčka a Bytčica.

Celá záujmová plocha, na ktorej rastú dreviny je rozdelená do 45 lokalít, ktoré sú vyznačené vo výkresoch zelenou farbou – šrafy.

Inventarizácia bola urobená v mesiacoch apríl - máj 2014. Výsledky inventarizácie sú spracované v prehľadných tabuľkách. Výkresy, ktoré sú súčasťou inventarizácie a spoločenského ohodnotenia je vypracovaný v mierke 1:2000.

V prípade, že v blízkosti stavby sa nachádzajú stromy a kry, ktoré sa tu ponechajú, je ich potrebné počas výkopových prác chrániť aby nedošlo k zásahu do ich koreňového systému a tým aj k celkovému poškodeniu drevín. Výkopové práce musia byť urobené ručne a prípadne poškodené korene ihneď ošteriť a tým zamedziť ich presychaniu v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

Jedná sa hlavne o strom druhu *Pyrus* sp. (hruška), ktorý bol inventarizovaný samostatne na lokalite číslo 4, ktorý by bolo možné ako solitérny strom ponechať a tvoril by tu výrazný krajínový prvok. V prípade, že bude možné ho ponechať vyjme sa z povolenia na výrub a počas výstavby je potrebné ho chrániť v zmysle STN 83 7010.

### 2.1.3 Výsledky inventarizácie

#### Lokalita č. 1

k.ú. Porúbka, parcely číslo 2317/2, 2358/1.

Porast sa nachádza v km 0,0 na pravej strane svahu cesty v smere staničenia – v miestach budovania okružnej križovatky. Odstraňované budú dreviny rastúce na násype cesty a okolo poľnej cesty.

Rastú tu druhy *Alnus glutinosa* (jelša lepkavá), *Fraxinus excelsior* (jaseň štíhly), *Salix* sp. (vľba), *Pinus sylvestris* (borovica lesná), *Malus* sp. (jabloň), *Euonymus europaeus* (bršlen európsky), *Prunus spinosa* (slivka trnková), *Padus racemosa* (čremcha strapcovitá), *Viburnum opulus* (kalina obyčajná).

Druh dreviny	skup.	obvod kmeňa v cm												spolu
		26 30	31 35	36 40	41 45	46 50	51 60	61 70	71 80	81 90	91 100	101 110	131 160	
<i>Salix</i> sp. (vľba)	III.	1	1	1	2		6	3	5	4	3	1		27
<i>Alnus glutinosa</i> (jelša lepkavá)	III.				1	2		1	1				2	7
<i>Fraxinus excelsior</i> (jaseň štíhly)	III.	3	1		1		2	1		1				9
<i>Malus</i> sp. (jabloň)	III.						1							1
<i>Pinus sylvestris</i> (borovica lesná)	II.												1	1
<b>spolu</b>		4	2	1	4	2	9	5	6	5	3	1	3	45
<b>krovitý porast v m2</b>														<b>225</b>

## Lokalita č. 2

**k.ú. Porúbka, parcely číslo 2317/2, 2360.**

Porast sa nachádza v km 0,0 na pravej ľavom svahu cesty v smere staničenia – v miestach budovania okružnej križovatky. Odstraňované budú dreviny rastúce na násypoch po oboch stranách cesty, čiastočne budú odstránené aj kry a okraji sprievodného porastu Rajčanky (nejedná sa o brehový porast).

Rastú tu druhy *Acer platanoides* (javor mliečny), *Alnus glutinosa* (jelša lepkavá), *Fraxinus excelsior* (jaseň štíhly), *Padus racemosa* (čremcha strapcovitá), *Salix* sp. (vŕba), *Populus* sp. (topoľ), *Euonymus europaeus* (bršlen európsky), *Prunus spinosa* (slivka trnková), *Rosa canina* (ruža šíповá), *Viburnum opulus* (kalina obyčajná).

obvod kmeňa v cm													
Druh dreviny	skup.	31 35	36 40	51 60	71 80	81 90	91 100	111 120	131 160	161 190	251 280	311 360	spolu
<i>Populus</i> sp. (topoľ)	III.					1					1	2	4
<i>Salix</i> sp. (vŕba)	III.							1	2	1			4
<i>Alnus glutinosa</i> (jelša lepkavá)	III.								1				1
<i>Fraxinus excelsior</i> (jaseň štíhly)	III.	1											1
<i>Padus racemosa</i> (čremcha strapcovitá)	III.		1	1									2
<i>Acer platanoides</i> (javor mliečny)	III.				1		1						2
<b>spolu</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>14</b>
<b>krovitý porast v m2</b>													<b>180</b>

### **Lokalita č. 3**

**k.ú. Porúbka, parcela číslo 2317/2.**

Lokalita, na ktorej boli dreviny inventarizované sa nachádza po ľavej strane úpravy a jedná sa o hustú skupinu krov z druhov *Fraxinus excelsior* (jaseň štíhly) a skupina krov druhu *Swida sanguinea* (svíb krvavý).

obvod kmeňa v cm			
Druh dreviny	skup.	61 70	spolu
<i>Fraxinus excelsior</i> (jaseň štíhly)	III.	1	1
<b>spolu</b>		1	1
<b>krovitý porast v m2</b>			<b>105</b>

### **Lokalita č. 4**

**k.ú. Porúbka, parcela číslo 2317/2.**

Inventarizovaný tu bol solitérny exemplár stromu druh *Pyrus communis* (hruška obyčajná).  
Nakoľko tie nie je plánovaná výstavba, bolo by možné ho tu ponechať a počas výstavby chrániť.

obvod kmeňa v cm			
Druh dreviny	skup.	251 280	spolu
<i>Pyrus sp.</i> (hruška)	III.	1	1
<b>spolu</b>		1	1

### Lokalita č. 5

**k.ú. Porúbka, parcely číslo 2317/2, 2360.**

V km 0,250 trasy privádzača bude asanovaný okraj porastu, ktorý je tvorený druhom Salix sp. (vŕba), Euonymus europaeus (bršlen európsky), Prunus sp. (slivka), Swida sanguinea (svíb krvavý).

Druh dreviny	spolu
krovitý porast v m2	50

### Lokalita č. 6

**k.ú. Porúbka, parcely číslo 2358/1, 2361.**

Približne v km 0,150 trasy úpravy po pravej strane, výstavba cesty bude zasahovať do hustejšieho porastu, z ktorého okraj bude potrebné odstrániť.

Boli tu inventarizované druhy Salix sp. (vŕba), Tilia cordata (lipa malolistá), Picea abies (smrek obyčajný), Pinus sylvestris (borovica lesná), Euonymus europaeus (bršlen európsky), Lonicera xylosteum (zemolez obyčajný), Ribes sp. (ríbezľa), Prunus sp. (slivka).

obvod kmeňa v cm														
Druh dreviny	skup.	21 25	26 30	31 35	36 40	41 45	46 50	51 60	61 70	81 90	91 100	111 120	161 190	spolu
Salix sp. (vŕba)	III.	1		3		2	1	1	1	2	2	1		14
Tilia cordata (lipa malolistá)	III.						1							1



obvod kmeňa v cm														
Druh dreviny	skup.	21 25	26 30	31 35	36 40	41 45	46 50	51 60	61 70	81 90	91 100	111 120	161 190	spolu
Picea abies (smrek obyčajný)	II.	1	2	2	1				1	1			1	9
Pinus sylvestris (borovica lesná)	II.					1								1
<b>spolu</b>		2	2	5	1	3	2	1	2	3	2	1	1	25
<b>krovitý porast v m2</b>														<b>260</b>

#### Lokalita č. 7

k.ú. Porúbka, parcela číslo 2363/1.

V km 0,300 – ľavá strana cesty bude odstraňovaná časť krovitej skupiny – hustý porast, ktorá je tvorená hlavne druhom Swida sanguinea (svíb krvavý), v menšom počte sa tu vyskytujú aj druhy Acer campestre (javor poľný), Rosa canina (ruža šípová), Salix sp. (vŕba), Viburnum opulus (kalina obyčajná).

obvod kmeňa v cm					
Druh dreviny	skup.	26 30	31 35	51 60	spolu
Salix sp. (vŕba)	III.	1	1		2
Acer campestre (javor poľný)	III.			1	1
<b>spolu</b>		1	1	1	3
<b>krovitý porast v m2</b>					<b>90</b>

**Lokalita č. 8**

**k.ú. Porúbka, parcely číslo 2317/2, 2349/2.**

Lokalita, na ktorej boli dreviny inventarizované sa nachádza v mieste vyústenia kanalizácie do Rajčanky, to znamená že sa bude odstraňovať brehový porast. Porast je hustý a tvorený druhmi *Acer campestre* (javor poľný), *Alnus glutinosa* (jelša lepkavá), *Fraxinus excelsior* (jaseň štíhly), *Prunus spinosa* (slivka trnková), *Salix* sp. (vŕba).

obvod kmeňa v cm											
Druh dreviny	skup.	26 30	31 35	36 40	46 50	51 60	61 70	71 80	81 90	91 100	spolu
<i>Acer campestre</i> (javor poľný)	III.	1	2		2	3					8
<i>Alnus glutinosa</i> (jelša lepkavá)	III.		1	1	1	3	5	6	2	2	21
<b>spolu</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>29</b>
<b>krovitý porast v m2</b>											<b>20</b>

#### **Lokalita č. 9**

**k.ú. Turie, parcely číslo 1699, 1806/1.**

Dreviny, ktoré boli inventarizované na tejto lokalite rastú na svahu nad železničnou traťou - na hranici lesného porastu.

Dendrologickým prieskumom boli zistené druhy drevín *Salix fragilis* (vřba krehká), *Swida sanguinea* (svíb krvavý), *Rosa canina* (ruža šípová), *Prunus spinosa* (slivka trnková), *Ligustrum vulgare* (zob vtáčí), *Sambucus nigra* (baza čierna).

obvod kmeňa v cm			
Druh dreviny	skup.	311 360	spolu
Salix sp. (vřba)	III.	1	1
<b>spolu</b>		1	1
<b>krovitý porast v m2</b>			<b>80</b>

#### **Lokalita č. 10**

**k.ú. Porúbka, parcely číslo 2311/1, 2311/2.**

Inventarizované dreviny rastú pozdĺž cesty Žilina - Rajecké Teplice, porast je hustý a bude odstraňovaný kvôli výstavbe dočasnej komunikácie.

V poraste boli inventarizáciou zistené druhy drevín *Salix sp.* (vřba), *Swida sanguinea* (svíb krvavý).

Druh dreviny	spolu
<b>krovitý porast v m2</b>	<b>630</b>

**Lokalita č. 11****k.ú. Turie, parcela číslo 1699.**

Inventarizovaný bol jeden exemplár druhu Picea abies (smrek obyčajný), ktorý rastie pri prístupovej ceste do záhrady rodinného domu.

obvod kmeňa v cm			
Druh dreviny	skup.	51 60	spolu
Picea abies (smrek obyčajný)	II.	1	1
<b>spolu</b>		1	1

**Lokalita č. 12**

**k.ú. Turie, parcela číslo 1700, 1701/1, 1701/2, 1702.**

Dreviny boli inventarizované v záhrade rodinného domu (km 0,950). Sú to druhy *Picea abies* (smrek obyčajný), *Tilia cordata* (lipa malolistá), *Cerasus avium* (čerešňa vtáčia), *Juglans regia* (orech kráľovský), *Malus sp.* (jabloň), *Thuja sp.* (tuja), *Chamaecyparis sp.* (cyprušteľ).

obvod kmeňa v cm													
Druh dreviny	skup.	21 25	26 30	31 35	36 40	41 45	46 50	51 60	61 70	101 110	121 130	191 220	spolu
<i>Malus sp.</i> (jabloň)	III.									1			1
<i>Juglans regia</i> (orech kráľovský)	III.										1		1
<i>Cerasus avium</i> (čerešňa vtáčia)	III.											1	1
<i>Tilia cordata</i> (lipa malolistá)	III.	1	1	1							1		4
<i>Picea abies</i> (smrek obyčajný)	III.		1	2	1	4	1	2	1				12
<b>spolu</b>		1	2	3	1	4	1	2	1	1	2	1	19
<b>krovitý porast v m2</b>													<b>40</b>

### Lokalita č. 13

**k.ú. Porúbka, parcela číslo 1589/4, 2348.**

Dreviny, ktoré boli inventarizované na tejto lokalite rastú v brehovom poraste. Časť drevín rastie mimo brehový porast, okolo šachty. Rastú tu druhy Salix sp. (vŕba), Fraxinus excelsior (jaseň štíhly), Padus racemosa (čremcha strapcovitá), Ligustrum vulgare (zob vtáčí), Swida sanguinea (svíb krvavý), .

obvod kmeňa v cm																		
Druh dreviny	skup.	21 25	26 30	31 35	36 40	41 45	46 50	61 70	71 80	91 100	101 110	111 120	121 130	131 160	161 190	191 220	221 250	spolu
Salix sp. (vŕba)	III.	1	1	1	1			2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	18
Padus racemosa (čremcha strapcovitá)	III.			1	1	1	3	1		2	1							10
Fraxinus excelsior (jaseň štíhly)	III.												1					1
<b>spolu</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>29</b>
<b>krovitý porast v m2</b>																		<b>270</b>

## Lokalita č. 14

Dreviny, ktoré boli inventarizované na tejto lokalite rastú v brehovom poraste. Porast je rozdelený do dvoch katastrálnych území, nakoľko cez Turský potok prechádza katastrálna hranica.

Rastú tu druhy Salix sp. (vrba), Fraxinus excelsior (jaseň štíhly), Padus racemosa (čremcha strapcovitá), Euonymus europaeus (bršlen európsky).

**k.ú. Porúbka, parcela číslo 1589/3, 2348.**

obvod kmeňa v cm							
Druh dreviny	skup.	41 45	51 60	61 70	71 80	81 90	spolu
Salix sp. (vrba)	III.		1		1	1	3
Padus racemosa (čremcha strapcovitá)	III.	1		1			2
<b>spolu</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
<b>krovitý porast v m2</b>							<b>110</b>

**k.ú. Turie, parcela číslo 1701/2.**

obvod kmeňa v cm			
Druh dreviny	skup.	161 190	spolu
Fraxinus excelsior (jaseň štíhly)		1	1
<b>spolu</b>		<b>1</b>	<b>1</b>

### Lokalita č. 15

**k.ú. Porúbka, parcela číslo 1445, 1556/1, 1644/2, 1647/1.**

Dreviny na tejto lokalite rastú na svahu nad cestou do Turia, budú odstraňované z dôvodu prekládky vodovodného vedenia. K porastu je priradený aj porast, ktorý je pravidelne zrezávaný a nachádza sa pod vzdušným vedením elektrickej energie.

Porast je prerušený poľnou cestou a je tvorené druhmi *Cerasus avium* (čerešňa vtáčia), *Malus* sp. (jabloň), *Fraxinus excelsior* (jaseň štíhly), *Pinus sylvestris* (borovica lesná), *Prunus spinosa* (slivka trnková), *Euonymus europaeus* (bršlen európsky), *Juniperus communis* (borievka obyčajná), *Swida sanguinea* (svíb krvavý), *Salix* sp. (vrba).

obvod kmeňa v cm										
Druh dreviny	skup.	36 40	41 45	46 50	61 70	71 80	81 90	91 100	101 110	spolu
<i>Cerasus</i> sp. (čerešňa)	III.			1						1
<i>Malus</i> sp. (jabloň)	III.								1	1
<i>Fraxinus excelsior</i> (jaseň štíhly)	III.	2	2			1	1	1		7
<i>Pinus sylvestris</i> (borovica lesná)	II.			1	2	1	1			5
<b>spolu</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>14</b>
<b>krovitý porast v m2</b>										<b>1 630</b>



## Lokalita č. 16

k.ú. Porúbka, parcela číslo 1550, 1554/1.

Dreviny druhov *Picea abies* (smrek obyčajný), *Pseudotsuga menziesii* (duglaska tisolistá), *Fraxinus excelsior* (jaseň štíhly), *Carpinus betulus* (hrab obyčajný), *Syringa vulgaris* (orgován obyčajný), *Prunus spinosa* (slivka trnková), rastú v záhrade rodinného domu, pozdĺž oplotenia a čiastočne aj na svahu nad železničnou traťou. Druh *Prunus spinosa* vytvára hustú skupinu krov, ktoré rastú vo veľkej skupine zasahujúca mimo plochu záhrady.

obvod kmeňa v cm								
Druh dreviny	skup.	61 70	71 80	81 90	91 100	111 120	131 160	spolu
<i>Picea abies</i> (smrek obyčajný)	II.						1	1
<i>Pseudotsuga menziesii</i> (duglaska)	II.					1		1
<i>Fraxinus excelsior</i> (jaseň štíhly)	III.		1			1		2
<i>Carpinus betulus</i> (hrab obyčajný)	III.	1	1	1	1			4
<b>spolu</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
<b>krovitý porast v m2</b>								<b>480</b>

### Lokalita č. 17

**k.ú. Porúbka, parcela číslo 1445, 1550.**

Lokalita sa nachádza na svahu nad železničnou traťou a ďalej pokračuje lokalita až k rozvodnej skrini pri železničnej zastávke Porúbka. Dreviny rastú v hustom poraste, ktorý je tvorený druhmi *Populus tremula* (topoľ osikový), *Crataegus* sp. (hloh), *Fraxinus excelsior* (jaseň štíhly), *Swida sanguinea* (svíb krvavý), *Prunus spinosa* (slivka trnková).

obvod kmeňa v cm							
Druh dreviny	skup.	31 35	36 40	61 70	71 80	81 90	spolu
<i>Populus tremula</i> (topoľ osikový)	III.			1	1	1	3
<i>Crataegus</i> sp. (hloh)	III.	1	1				2
<b>spolu</b>		1	1	1	1	1	5
<b>krovitý porast v m2</b>							<b>590</b>

# **Lokalita č. 18**

**k.ú. Porúbka, parcela číslo 1445, 1647/1.**

Lokalita pozostáva z väčšej skupiny na svahu nad poľom. Dreviny sú prevažne krovitého vzrastu, rastú tu druhy Salix sp. (vŕba), Pyrus communis (hruška obyčajná), Ligustrum vulgare (zob vtáčí), Rosa canina (ruža šípová), Crataegus oxyacantha (hloh obyčajný), Prunus spinosa (slivka trnková).

obvod kmeňa v cm							
Druh dreviny	skup.	31 35	36 40	41 45	46 50	101 110	spolu
Fraxinus excelsior (jaseň štíhly)	III.	1	3	2	1		7
Pyrus sp. (hruška)	III.					1	1
<b>spolu</b>		1	3	2	1	1	8
<b>krovitý porast v m2</b>							<b>950</b>

### Lokalita č. 19

**k.ú. Porúbka, parcela číslo 1172/1, 2340.**

Lokalita, na ktorej boli dreviny inventarizované sa nachádza po oboch stranách poľnej cesty v km 1,540 trasy obchvatu. Z jednej strany sa nachádza oplotenie bývalého poľnohospodárskeho družstva.

V poraste boli dendrologickým prieskumom zistené druhy *Malus* sp. (jabloň), *Cerasus avium* (čerešňa vtáčia), *Carpinus betulus* (hrab obyčajný), *Fraxinus excelsior* (jaseň štíhly), *Tilia cordata* (lipa malolistá), *Padus racemosa* (čremcha strapcovitá), *Prunus* sp. (slivka), *Pyrus* sp. (hruška), *Corylus avellana* (lieska obyčajná), *Crataegus oxyacantha* (hloh obyčajný), *Prunus spinosa* (slivka trnková), *Rosa canina* (ruža šípová), *Swida sanguinea* (svíb krvavý).

obvod kmeňa v cm																	
Druh dreviny	skup.	21 25	26 30	31 35	36 40	41 45	51 60	71 80	81 90	91 100	101 110	111 120	131 160	161 190	191 220	221 250	spolu
<i>Cerasus</i> sp. (čerešňa)	III.		1	1	1	1						1		1	1	1	8
<i>Acer campestre</i> (javor poľný)	III.	1		2	2		1										6
<i>Fraxinus excelsior</i> (jaseň štíhly)	III.		1	2													3
<i>Malus</i> sp. (jabloň)	III.							2				3					5
<i>Pyrus</i> sp. (hruška)	III.								1		1						2
<i>Crataegus</i> sp. (hloh)	III.			1													1
<i>Tilia cordata</i> (lipa malolistá)	III.						1						1	1			3
<i>Carpinus betulus</i> (hrab obyčajný)	III.									1					1		2
<b>spolu</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>30</b>
<b>krovitý porast v m<sup>2</sup></b>																	<b>990</b>

## Lokalita č. 20

k.ú. Porúbka, parcela číslo 872/38, 1138/6.

Porast je hustý a rastie na svahu v km 1,570 – 1,700 – areál poľnohospodárskeho družstva, pozdĺž jeho oplotenia a v mieste prekládky vzdušného vedenia.

Rastú tu druhy *Acer campestre* (javor poľný), *Acer platanoides* (javor mliečny), *Cerasus avium* (čerešňa vtáčia), *Fraxinus excelsior* (jaseň štíhly), *Quercus robur* (dub letný), *Padus racemosa* (čremcha strapcovitá), *Populus tremula* (topoľ osikový), *Prunus* sp. (slivka), *Tilia cordata* (lipa malolistá), *Crataegus oxyacantha* (hloh obyčajný), *Corylus avellana* (lieska obyčajná), *Prunus spinosa* (slivka trnková), *Sambucus nigra* (baza čierna), *Swida sanguinea* (svíb krvavý), *Rosa canina* (ruža šípová).

Druh dreviny	skup.	obvod kmeňa v cm																	spolu
		21 25	26 30	31 35	36 40	41 45	46 50	51 60	61 70	71 80	81 90	91 100	101 110	111 120	121 130	131 160	161 190	191 220	
<i>Cerasus</i> sp. (čerešňa)	III.					2	2	2			1			1	1		1		10
<i>Prunus</i> sp. (slivka)	III.		2	4	2	1													9
<i>Padus racemosa</i> (čremcha strapcovitá)	III.					1			1			1							3
<i>Tilia cordata</i> (lipa malolistá)	III.						1	1		1		1							4
<i>Salix</i> sp. (vŕba)	III.								1										1
<i>Acer campestre</i> (javor poľný)	III.							3	1	1	1	2							8
<i>Populus tremula</i> (topoľ osikový)	III.	2	4	6	3	3	2	1	1				1						23

obvod kmeňa v cm																			
Druh dreviny	skup.	21 25	26 30	31 35	36 40	41 45	46 50	51 60	61 70	71 80	81 90	91 100	101 110	111 120	121 130	131 160	161 190	191 220	spolu
Quercus robur (dub letný)	III.																	1	1
Acer platanoides (javor mliečny)	III.			1		1	1		1	1					1	1			7
spolu		2	6	11	5	8	6	7	5	3	2	4	1	1	2	1	1	1	66
krovitý porast v m2																			2210

#### Lokalita č. 21

k.ú. Porúbka, parcela číslo 872/9, 1021, 1096/2.

Hustý porast krov, ktorý rastie na svahu – remíza, do tejto lokality boli zahrnuté aj ovocné stromy Malus sp. (jabloň), Pyrus sp. (hruška), Prunus sp. (slivka). V krovitom poraste sa vyskytujú druhy Corylus avellana (lieska obyčajná), Juglans regia (orech kráľovský), Prunus spinosa (slivka trnková), Sambucus nigra (baza čierna), Swida sanguinea (svíb krvavý), Salix sp. (vŕba).

obvod kmeňa v cm								
Druh dreviny	skup.	26 30	31 35	36 40	41 45	46 50	51 60	spolu
Malus sp. (jabloň)	III.	1	3	1	1	2	1	9
Pyrus sp. (hruška)	III.			1				1
Prunus sp. (slivka)	III.		1					1
<b>spolu</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>11</b>
<b>krovitý porast v m2</b>								<b>920</b>

**Lokalita č. 22**

**k.ú. Porúbka, parcela číslo 872/9, 2299.**

Odstraňovaný bude hustý porast v km 2,130 – 2,250 – pravá strana úpravy. Na lokalite sa vyskytujú krovité druhy drevín *Crataegus oxyacantha* (hloh obyčajný), *Euonymus europaeus* (bršlen európsky), *Prunus* sp. (slivka), *Carpinus betulus* (hrab obyčajný), *Ligustrum vulgare* (zob vtáčí), *Prunus spinosa* (slivka trnková), *Rosa canina* (ruža šíповá), *Salix* sp. (vŕba), *Swida sanguinea* (svíb krvavý), *Viburnum lantana* (kalina siripútková), *Viburnum opulus* (kalina obyčajná).

Druh dreviny	spolu
krovitý porast v m2	420

**Lokalita č. 23**

**k.ú. Porúbka, parcela číslo 654/1, 654/2, 654/3, 872/12.**

Lokalita, na ktorej bol inventarizovaný krovitý porast sa nachádza v km 2,400 po poľnú cestu. Jedná sa o hustý porast krov, ktorý rastie čiastočne na svahu.

V krovitom poraste sa vyskytujú druhy *Euonymus europaeus* (bršlen európsky), *Ligustrum vulgare* (zob vtáčí), *Prunus spinosa* (slivka trnková), *Swida sanguinea* (svíb krvavý), *Salix* sp. (vŕba).

Druh dreviny	spolu
krovitý porast v m2	380

**Lokalita č. 24****k.ú. Porúbka, parcela číslo 561/5, 2337/1, 2337/8.**

Porast krov bol inventarizovaný na svahu pod poľnou cestou, jedná sa o zmladený porast.

Dendrologickým prieskumom boli zistené druhy drevín *Padus racemosa* (čremcha strapcovitá), *Prunus spinosa* (slivka trnková), *Sambucus nigra* (baza čierna).

Druh dreviny	spolu
krovitý porast v m2	250

**Lokalita č. 25****k.ú. Porúbka, parcela číslo 561/3, 561/5, 561/8.**

Plocha, na ktorej boli kry inventarizované sa nachádza okolo potoka. Jedná sa o zmladený porast druhu *Salix sp.* (vŕba).

Druh dreviny	spolu
krovitý porast v m2	1170

Druhá časť porastu sa nachádza v k.ú. Lietavská Lúčka na lesných parceliach (1170/1, 1170/39).



## **Lokalita č. 26**

**k.ú. Porúbka, parcela číslo 561/3, 2302/2, 2337/2.**

Dreviny rastú na svahu pozdĺž poľnej cesty k rieke k rieke Rajčanka, to znamená že časť porastu sa nachádza v brehovom poraste. Dreviny budú odstraňované z dôvodu vybudovania kanalizácie.

Na lokalite rastú druhy drevín *Carpinus betulus* (hrab obyčajný), *Crataegus oxyacantha* (hloh obyčajný), *Euonymus europaeus* (bršlen európsky), *Corylus avellana* (lieska obyčajná), *Prunus spinosa* (slivka trnková), *Rosa canina* (ruža šíповá), *Swida sanguinea* (svíb krvavý), *Viburnum opulus* (kalina obyčajná).

obvod kmeňa v cm							
Druh dreviny	skup.	31 35	36 40	41 45	81 90	111 120	spolu
<i>Pinus sylvestris</i> (borovica lesná)	II.	2	1	1	1	1	6
<b>spolu</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
<b>krovitý porast v m2</b>							<b>490</b>

## **Lokalita č. 27**

**k.ú. Lietavská Lúčka, parcela číslo 1161/1.**

Dreviny boli inventarizované pozdĺž oplotenia vodohospodárskeho objektu v Lietavskej Lúčke. V poraste boli inventarizované druhy drevín *Lonicera tatarica* (zemlezk tatársky), *Swida sanguinea* (svíb krvavý).

Druh dreviny	spolu
<b>krovitý porast v m2</b>	<b>65</b>

### Lokalita č. 28

**k.ú. Lietavská Lúčka, parcela číslo 850/1, 850/37, 850/60, 850/62, 860/1, 868/3, 1117/23.**

Lokalita, na ktorej boli dreviny inventarizované sa nachádza v obci Lietavská Lúčka - záhrady s porastami ovocných a okrasných drevín, bude odstraňovaný aj čiastočne ovocný sad.

Dendrologickým prieskumom boli zistené druhy drevín *Malus* sp. (jabloň), *Juglans regia* (orech kráľovský), *Prunus domestica* (slivka domáca), *Crataegus* sp. (hloh), *Ligustrum vulgare* (zob vtáčí), *Philadelphus* sp. (pajazmín), *Rosa rugosa* (ruža), *Swida sanguinea* (svíb krvavý).

obvod kmeňa v cm										
Druh dreviny	skup.	31 35	36 40	41 45	46 50	51 60	71 80	81 90	101 110	spolu
<i>Malus</i> sp. (jabloň)	III.	32	34	24	12	8		1	1	112
<i>Prunus</i> sp. (slivka)	III.	5			1	1	1	2		10
<i>Juglans regia</i> (orech kráľovský)	III.						1			1
<b>spolu</b>		<b>37</b>	<b>34</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>123</b>
<b>krovitý porast v m2</b>										<b>90</b>

### Lokalita č. 29

**k.ú. Lietavská Lúčka, parcela číslo 1137/13, 1248/3, 1248/5, 1248/9, 1248/10.**

Odstraňovaný bude porast rastúci pozdĺž poľnej cesty - medza. Porast je čiastočne prerušovaný a tvorený druhmi *Crataegus* sp. (hloh), *Ligustrum vulgare* (zob vtáčí), *Prunus spinosa* (slivka trnková), *Swida sanguinea* (svíb krvavý), *Viburnum opulus* (kalina obyčajná).

Druh dreviny	spolu
<b>krovitý porast v m2</b>	<b>270</b>

**Lokalita č. 30**

**k.ú. Bytčica, parcela číslo 1433/1, 1433/4, 1433/9, 1433/10.**

Lokalita, na ktorej boli dreviny inventarizované sa nachádza na pasienku. Skupina je menšia a situovaná pozdĺž poľnej cesty. V poraste boli inventarizované dreviny druhov *Prunus spinosa* (slivka trnková), *Rosa canina* (ruža šíповá).

Druh dreviny	spolu
krovitý porast v m2	120

### Lokalita č. 31

**k.ú. Bytčica, parcela číslo 180/12, 180/13.**

Na lokalite, ktorá sa nachádza v intraviláne obce Bytčica bol inventarizovaný pozostatok výsadby ovocných stromov druhu Malus sp. (jabloň).

obvod kmeňa v cm				
Druh dreviny	skup.	41 45	46 50	spolu
Malus sp. (jabloň)	III.	1	1	2
<b>spolu</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>krovitý porast v m2</b>				<b>50</b>

### Lokalita č. 32

**k.ú. Bytčica, parcela číslo 170/6, 171/8.**

Lokalita sa nachádza v záhradách (extravilán), rastú tu ovocné stromy druhov Juglans regia (orech kráľovský), Prunus sp. (slivka), Pyrus sp. (hruška).

obvod kmeňa v cm					
Druh dreviny	skup.	51 60	71 80	81 90	spolu
Pyrus sp. (hruška)	III.	1			1
Prunus sp. (slivka)	III.		1		1
Juglans regia (orech kráľovský)	III.			1	1
<b>spolu</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>krovitý porast v m2</b>					<b>45</b>

**Lokalita č. 33**

**k.ú. Bytčica, parcela číslo 150/2.**

Ovocná drevina druhu Malus sp. (jabloň) sa nachádza v záhrade a extraviláne.

obvod kmeňa v cm			
Druh dreviny	skup.	91 100	spolu
Malus sp. (jabloň)	III.	1	1
<b>spolu</b>		1	1
krovitý porast v m2			

**Lokalita č. 34**

**k.ú. Bytčica, parcela číslo 163/6, 1459/1, 1459/12.**

Menšia skupina krov rastúca na svahu poľnej cesty je tvorená druhmi Prunus spinosa (slivka trnková), Sambucus nigra (baza čierna).

Druh dreviny	spolu
krovitý porast v m2	40

**Lokalita č. 35**

**k.ú. Bytčica, parcela číslo 1429/6, 1430/72, 1430/74, 1430/76, 1430/78, 1430/80, 1430/82, 1430/84.**

Inventarizáciou boli zistené skupiny krov, v ktorých rastú druhy Salix sp. (vŕba), Cerasus sp. (čerešňa).

Druh dreviny	spolu
krovitý porast v m2	150

**Lokalita č. 36**

**k.ú. Bytčica, parcela číslo 1040/11, 1426/65, 1426/66, 1426/67, 1426/68.**

Na tejto lokalite bude odstraňovaná skupina krov na svahu poľnej cesty. dendrologickým prieskumom boli zistené druhy drevín Salix sp. (vŕba).

Druh dreviny	spolu
krovitý porast v m2	30

**Lokalita č. 37**

**k.ú. Bytčica, parcela číslo 1420/8, 1420/48, 1420/49, 1420/54, 1422/8, 1422/9, 1422/10, 1422/21, 1422/23.**

Lokalita sa nachádza pozdĺž potoka, t.z. že sa bude oceňovať ako brehový porast. V brehovom poraste boli inventarizované len krovité druhy Salix sp. (vĺba) a Forsythia x intermedia (zlatovka).

Druh dreviny	spolu
krovitý porast v m2	240

**Lokalita č. 38**

**k.ú. Bytčica, parcela číslo 1380/34.**

Na lokalite bol inventarizovaný solitérny strom druhu Betula pendula (breza previsnutá).

obvod kmeňa v cm			
Druh dreviny	skup.	31	spolu
		35	
Betula pendula (breza previsnutá)	III.	1	1
<b>spolu</b>		1	1

**Lokalita č. 39****k.ú. Bytčica, parcela číslo 1380/34.**

Inventarizovaná bola menšia skupina krov druhu Salix sp. (vřba).

Druh dreviny	spolu
krovitý porast v m2	40

**Lokalita č. 40****k.ú. Bytčica, parcela číslo 1380/33, 1380/34.**

Jedná sa o nálet drevín na skrývke zeminy - príprava pred výstavbou. Skupiny krov sú tvorené druhom Salix sp. (vřba).

Druh dreviny	spolu
krovitý porast v m2	135



**Lokalita č. 41**

**k.ú. Bytčica, parcela číslo 1373/2.**

Inventarizáciou bol zistený druh *Swida sanguinea* (svíb krvavý). Lokalita sa nachádza v extraviláne obce Bytčica.

Druh dreviny	spolu
krovitý porast v m2	15

### Lokalita č. 42

**k.ú. Bytčica, parcela číslo 494/6 - intravilán.**

Porasty sa nachádzajú v intraviláne obce Bytčica na mieste, ktoré je rezervované pre zariadenie staveniska. Boli tu zistené druhy *Cerasus avium* (čerešňa vtáčia), *Prunus spinosa* (slivka trnková).

obvod kmeňa v cm				
Druh dreviny	skup.	17 20	41 45	spolu
<i>Cerasus</i> sp. (čerešňa)	III.	1	2	3
<b>spolu</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>krovitý porast v m2</b>				<b>13</b>

### Lokalita č. 43

**k.ú. Bytčica, parcela číslo 494/7, 1370/11, 1371/110 - intravilán.**

Dreviny rastú na ploche skrývky zeminy (príprava stavby) a na svahu skládkovanej zeminy. porasty sú tvorené druhmi *Populus* sp. (topoľ), *Salix* sp. (vľba), *Swida sanguinea* (svíb krvavý).

Druh dreviny	spolu
<b>krovitý porast v m2</b>	<b>80</b>

**Lokalita č. 44**

**k.ú. Bytčica, parcela číslo 498/1, 498/3, 499/1, 499/11 - intravilán.**

Odstraňovaný bude porast, ktorý rástol pozdĺž zrušeného dopravníkového pásu. Je tvorený druhmi *Padus racemosa* (čremcha strapcovitá), *Salix* sp. (vŕba), *Swida sanguinea* (svíb krvavý).

Druh dreviny	spolu
krovitý porast v m2	30

**Lokalita č. 45**

**k.ú. Bytčica, parcela číslo 1371/19, 1371/21, 1371/23 - intravilán.**

Jedná sa o menšiu skupinu drevín, ktorá rastie v trase privádzača - nálet po skrývke zeminy v trase. Inventarizovaný bol druh *Salix* sp. (vŕba).

Druh dreviny	spolu
krovitý porast v m2	20

**Inventarizácia drevín - prehľad podľa katastrálnych území**

Katastrálne územie	skup.	obvod kmeňa v cm																					spolu	krovité porasty m <sup>2</sup>
		17	21	26	31	36	41	46	51	61	71	81	91	101	111	121	131	161	191	221	251	311		
		20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	160	190	220	250	280	360		
Porúbka	1	0	0	4	2	1	4	2	9	5	6	5	3	1	0	0	3	0	0	0	0	0	45	225
	2	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	3	1	0	0	1	2	14	180
	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	105
	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
	6	0	2	2	5	1	3	2	1	2	0	3	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	25	260
	7	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	90
	8	0	0	1	3	1	0	3	6	5	6	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	20
	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630
	13	0	1	1	2	2	1	3	0	3	1	0	3	2	2	3	2	1	1	1	0	0	29	270
	14	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	110
	15	0	0	0	0	2	2	2	0	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	14	1 630
	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	8	480
	17	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	590
	18	0	0	0	1	3	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	950
	19	0	1	2	6	3	1	0	2	0	2	1	1	1	4	0	1	2	2	1	0	0	30	990
	20	0	2	6	11	5	8	6	7	5	3	2	4	1	1	2	1	1	1	0	0	0	66	2 210
	21	0	0	1	4	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	920
	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420
	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380
	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 170
	26	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	490
Spolu za k. ú.		0	6	18	39	23	24	21	29	26	25	20	18	7	12	5	11	6	4	2	2	2	300	12 420

*Dokumentácia na stavebné povolenie*  
*Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina*  
*I.2 Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín*

Katastrálne územie	skup.	obvod kmeňa v cm																				spolu	krovité porasty m <sup>2</sup>	
		17	21	26	31	36	41	46	51	61	71	81	91	101	111	121	131	161	191	221	251			311
		20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	160	190	220	250	280			360
Turie	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	80
	11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	12	0	1	2	3	1	4	1	2	1	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	19	40
	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
Spolu za k. ú.		0	1	2	3	1	4	1	3	1	0	0	0	1	0	2	0	1	1	0	0	1	22	120
Lietavská Lúčka	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65
	28	0	0	0	37	34	24	13	9	0	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	123	90
	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270
Spolu za k. ú.		0	0	0	37	34	24	13	9	0	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	123	425
Bytčica	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
	31	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	50
	32	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	45
	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240
	38	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135
	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
	42	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	13
	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Spolu za k. ú.		1	0	0	1	0	3	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1 008
Celkom		1	7	20	80	58	55	36	42	27	28	24	19	9	12	7	11	7	5	2	2	3	455	13 973

## 2.2 Spoločenské ohodnotenie drevín rastúcich mimo les

### 2.2.1 Metodika ohodnotenia drevín

V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (posledná novela č. 198/2014 Z.z.) bola vypočítaná za odstraňované dreviny spoločenská hodnota.

Spoločenská hodnota sa určuje podľa druhu dreviny, ktoré sú rozdelené do troch skupín

- I polovždyzelené a vždyzelené listnaté dreviny,
- II ihličnaté dreviny
- III listnaté opadavé dreviny

#### Stromy

Výška v cm	do 50	51 - 100	101 - 200	nad 200
I. skupina	14	28	55	92
II. skupina	14	28	46	69
III. skupina	9	18	46	69

Obvod kmeňa v cm	11 - 12	13 - 14	15 - 16	17 - 20	21 - 25	26 - 30
I. skupina	115	138	161	276	415	507
II. skupina	92	138	161	230	299	322
III. skupina	92	115	138	184	207	230
Obvod kmeňa v cm	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 60	61 - 70
I. skupina	649	829	967	1106	1382	1658
II. skupina	369	461	553	691	829	967
III. skupina	276	322	415	507	599	691
Obvod kmeňa v cm	71 - 80	81 - 90	91 - 100	101 - 110	111 - 120	121 - 130
I. skupina	1935	2303	2764	3224	3685	-
II. skupina	1106	1244	1382	1520	1658	1796
III. skupina	783	921	1059	1198	1336	1474
Obvod kmeňa v cm	131 - 160	161 - 190	191 - 220	221 - 250	251 - 280	281 - 310
I. skupina	-	-	-	-	-	-
II. skupina	2073	2349	2626	2902	3178	3455
III. skupina	1612	1796	2073	2349	2672	2948
Obvod kmeňa v cm	311 - 360	361 - 410	411 - 450	451 - 500	nad 500	
I. skupina	-	-	-	-	-	
II. skupina	3777	4100	4376	5528	7370	
III. skupina	3224	3501	3961	4606	5528	

## Kry a krovité porasty

Plošný priemet krov a krovitých porastov v m <sup>2</sup>					
Skupina	Výška v cm	do 2 m <sup>2</sup>	do 5 m <sup>2</sup>	do 10 m <sup>2</sup>	za každých ďalších 5 m <sup>2</sup>
	do 30	23	69	115	69
	do 100	27	92	184	92
I. skupina	do 150	32	138	276	115
	do 300	37	207	369	161
	nad 300	46	299	507	207
	do 30	7	37	69	37
	do 100	12	55	115	55
II. skupina	do 150	16	92	184	92
	do 300	21	138	276	115
	nad 300	27	207	369	161
	do 30	5	27	46	23
	do 100	7	46	92	46
III. skupina	do 150	9	74	138	69
	do 300	12	111	184	92
	nad 300	18	161	276	115

Pri inventarizácii sa určuje :

1. veľkosť stromov sa zisťuje meraním obvodu kmeňa vo výške 130 cm nad zemou, prípadne výšku,
2. výška stromov bola zisťovaná v tom prípade ak obvod kmeňa nepresahoval 40 cm,
3. veľkosť krovitých porastov sa zisťuje meraním ich výšky a plochy priemetu koruny,
4. veľkosť lián (popínavých drevín) sa zisťuje meraním obvodu kmienka vo výške 1 m

Spoločenská hodnota určená podľa § 20 sa upravuje prirážkovým indexom v zmysle prílohy č. 35 :

- |    |           |  |
|----|-----------|--|
| a) | 0,0 - 0,4 | - ak je drevina odumretá   |
| b) | 0,4       | - ak je drevina poškodená alebo iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)  |
| c) | 0,6       | - ak je jednoznačne preukázaný nepriaznivý vplyv dreviny na statiku objektov a budov alebo drevín a ohrozuje prevádzkyschopnosť inžinierskych sietí, zatienenie nad hodnoty povolené normami a spôsobenie nadmernej vlhkosti obytných a iných objektov |
| d) | 0,8       | - ak je drevina poškodená alebo iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26 - 60% (stredné poškodenie)   |
| e) | 0,9       | - ak ide o drevinu z náletu alebo výmladkov a ak jej výskyt nie je v súlade s využívaním konkrétnej plochy územia  |
| f) | 1,1       | - ak je drevina poškodená alebo iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 11 - 25% (slabé poškodenie)   |
| g) | 1,2       | - ak ide o krátkoveké dreviny  |
|    |           | - ak ide o dlhoveké dreviny  |
|    |           | - ak vek stromu je vyšší ako 100 rokov   |
|    |           | - ak ide o dreviny v okolí priemyselných, poľnohospodárskych a iných hospodárskych objektov  |
|    |           | - ak rastú v špecifických objektoch, ako sú areály škôl, zdravotnícke zariadenia, vyhradené areály cintorínov, religiózne objekty a pietne miesta  |
| h) | 1,3       | - ak ide o dreviny v brehových porastoch, vo vetrolamoch, v opustených ťažobných priestoroch vrátane hald, výsypiek a odvalov a o dreviny pramenísk a rašelinísk   |
| i) | 1,4       | - ak ide o dreviny v parkoch, verejných sadoch a záhradách, v stromoradiach alebo ak sú súčasťou historických jadier miest   |

- |    |     |   |
|----|-----|---|
| j) | 1,5 | <p>a centrálnych mestských zón</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ak rastú v botanických a zoologických záhradách, arborétach, historických parkoch okrem prípadov uvedených v písmene h), v priestoroch kúpeľov a liečebných zariadení, a ak nie sú vyhlásené za chránené územia</li> <li>- ak predstavujú taxóny a taxonoidy (druhy a ich premenlivé formy) guľovitého, previsnutého a vertikálneho tvaru a taxóny s odlišnosťou v tvare a farbe listov a farbe kvetov alebo vzácne z hľadiska introdukcie, pomaly rastúce a zakrslé, alebo taxonomicky a geograficky vzácne</li> <li>- ak rastú v chránenej krajinskej oblasti a v ochrannom pásme s druhým stupňom ochrany</li> </ul> |
| k) | 2,0 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ak rastú v národnom parku a v ochrannom pásme s tretím stupňom ochrany</li> </ul>  |
| l) | 2,5 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ak rastú v chránenom areáli, prírodnej rezervácii, prírodnej pamiatke, chránenom krajinnom prvku, chránenom vtáčom území a v ochrannom pásme so štvrtým stupňom ochrany</li> </ul>   |
| m) | 3,0 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ak sú vyhlásené za chránený strom</li> <li>- ak rastú v národnej prírodnej rezervácii a v národnej prírodnej pamiatke</li> </ul>   |



## 2.2.2 Prehľad spoločenskej hodnoty podľa katastrálnych území

Prehľad počtov stromov, plochy krov, o ktorých povolenie na výrub bude požiadané na miestnom orgáne ochrany prírody, v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a ich vyčíslená spoločenská hodnota.

Lokalita č.1, k.ú. Porúbka, p.č. 2317/2, 2358/1

Por. číslo	Druh dreviny	skup	obvod kmeňa (výška) (cm)	počet (ks)	plocha krov (m <sup>2</sup> )	tabuľková cena (Eur)	prirážkový index	spoločenská hodnota (Eur)
							1	
1.	Salix.sp. (vrba)	III.	41 - 45	2	0	415,00	0,9	747,00
		III.	51 - 60	6	0	599,00	0,9	3 234,60
		III.	61 - 70	3	0	691,00	0,9	1 865,70
		III.	71 - 80	5	0	783,00	0,9	3 523,50
		III.	81 - 90	4	0	921,00	0,9	3 315,60
		III.	91 - 100	3	0	1 059,00	0,9	2 859,30
		III.	111 - 120	1	0	1 336,00	0,9	1 202,40
2.	Alnus glutinosa (jelša)	III.	41 - 45	1	0	415,00	0,9	373,50
		III.	46 - 50	2	0	507,00	0,9	912,60
		III.	61 - 70	1	0	691,00	0,9	621,90
		III.	71 - 80	1	0	783,00	0,9	704,70
		III.	131 - 160	2	0	1 612,00	0,9	2 901,60
3.	Fraxinus excelsior (jaseň)	III.	41 - 45	1	0	415,00		415,00
		III.	51 - 60	2	0	599,00		1 198,00
		III.	61 - 70	1	0	691,00	0,6	414,60
		III.	81 - 90	1	0	921,00		921,00
4.	Malus sp. (jablň)	III.	51 - 60	1	0	599,00	0,9	539,10
5.	Pinus sylvestris (borovica)	II.	131 - 160	1	0	2 073,00		2 073,00
6.	Kry	III.	0	1	225	4 140,00	0,9	3 726,00
	<b>Spolu</b>				<b>225</b>			<b>31 549,10</b>

**Lokalita č.2, k.ú. Porúbka, p.č. 2317/2, 2360**

Por. číslo	Druh dreviny	skup	obvod kmeňa (výška) (cm)	počet (ks)	plocha krov (m <sup>2</sup> )	tabuľková cena (Eur)	prirážkový index		spoločenská hodnota (Eur)
							1	2	
1.	Populus sp. (topoľ)	III.	81 - 90	1	0	921,00	0,9		828,90
		III.	251 - 280	1	0	2 672,00	0,9		2 404,80
		III.	311 - 360	2	0	3 224,00	0,9		5 803,20
2.	Salix sp. (vľba)	III.	111 - 120	1	0	1 336,00	0,9		1 202,40
		III.	131 - 160	1	0	1 612,00	0,9		1 450,80
		III.	131 - 160	1	0	1 612,00	0,9	1,3	1 886,04
		III.	161 - 190	1	0	1 796,00	0,9		1 616,40
3.	Alnus glutinosa (jelša)	III.	131 - 160	1	0	1 612,00	0,9		1 450,80
4.	Padus racemosa (čremcha)	III.	51 - 60	1	0	599,00	0,9		539,10
5.	Acer platanoides (javor)	III.	71 - 80	1	0	783,00	1,1		861,30
		III.	91 - 100	1	0	1 059,00	1,1		1 164,90
6.	Kry	III.	0	1	30	552,00	0,9		496,80
		III.	0	1	150	3 496,00	0,9		3 146,40
	Spolu				180				22 851,84

**Lokalita č.3, k.ú. Porúbka, p.č. 2317/2**

Por. číslo	Druh dreviny	skup	obvod kmeňa (výška) (cm)	počet (ks)	plocha krov (m <sup>2</sup> )	tabuľková cena (Eur)	prirážkový index		spoločenská hodnota (Eur)
							1		
1.	Fraxinus excelsior (jaseň)	III.	61 - 70	1	0	691,00			691,00
2.	Kry	III.	0	1	105	1 935,00	0,9		1 741,50
<b>Spolu</b>					<b>105</b>				<b>2 432,50</b>

**Lokalita č. 4, k.ú. Porúbka, p.č. 2317/2**

Por. číslo	Druh dreviny	skup	obvod kmeňa (výška) (cm)	počet (ks)	plocha krov (m <sup>2</sup> )	tabuľková cena (Eur)	prirážkový index		spoločenská hodnota (Eur)
							1	2	
1.	Pyrus sp. (hruška)	III.	251 - 280	1	0	2 672,00	0,9	0,8	1 923,84
<b>Spolu</b>					<b>0</b>				<b>1 923,84</b>

**Lokalita č. 5, k.ú. Porúbka, p.č. 2317/2, 2360**

Por. číslo	Druh dreviny	skup	obvod kmeňa (výška) (cm)	počet (ks)	plocha krov (m <sup>2</sup> )	tabuľková cena (Eur)	prirážkový index		spoločenská hodnota (Eur)
							1		
1.	Kry	III.	0	1	50	920,00	0,9		828,00
<b>Spolu</b>					<b>50</b>				<b>828,00</b>

Lokalita č. 6, k.ú. Porúbka, p.č. 2358/1, 2361

Por. číslo	Druh dreviny	skup	obvod kmeňa (výška) (cm)	počet (ks)	plocha krov (m <sup>2</sup> )	tabuľková cena (Eur)	prirážkový index		spoločenská hodnota (Eur)
							1		
1.	Salix sp. (vŕba)	III.	41 - 45	2	0	415,00	0,9		747,00
		III.	46 - 50	1	0	507,00	0,9		456,30
		III.	51 - 60	1	0	599,00	0,9		539,10
		III.	61 - 70	1	0	691,00	0,9		621,90
		III.	81 - 90	2	0	921,00	0,9		1 657,80
		III.	91 - 100	2	0	1 059,00	0,9		1 906,20
		III.	111 - 120	1	0	1 336,00	0,9		1 202,40
2.	Tilia cordata (lipa)	III.	46 - 50	1	0	507,00	1,1		557,70
3.	Picea abies (smrek)	II.	61 - 70	1	0	967,00			967,00
		II.	81 - 90	1	0	1 244,00			1 244,00
		II.	161 - 190	1	0	2 349,00			2 349,00
4.	Pinus sylvestris (borovica)	II.	41 - 45	1	0	553,00			553,00
5.	Kry	III.	0	1	260	4 784,00	0,9		4 305,60
	<b>Spolu</b>				<b>260</b>				<b>17 107,00</b>

Lokalita č. 7, k.ú. Porúbka, p.č. 2363/1

Por. číslo	Druh dreviny	skup	obvod kmeňa (výška) (cm)	počet (ks)	plocha krov (m <sup>2</sup> )	tabuľková cena (Eur)	prirážkový index		spoločenská hodnota (Eur)
							1		
1.	Acer campestre (javor)	III.	51 - 60	1	0	599,00			599,00
2.	Kry	III.	0	1	90	2 116,00	0,9		1 904,40
	<b>Spolu</b>				<b>90</b>				<b>2 503,40</b>

Lokalita č. 8, k.ú. Porúbka, p.č. 2317/2, 2349/2

Por. číslo	Druh dreviny	skup	obvod kmeňa (výška) (cm)	počet (ks)	plocha krov (m <sup>2</sup> )	tabuľková cena (Eur)	prirážkový index		spoločenská hodnota (Eur)
							1	2	
1.	Acer campestre (javor)	III.	46 - 50	2	0	507,00	1,3		1 318,20
		III.	51 - 60	3	0	599,00	1,3		2 336,10
2.	Alnus glutinosa (jelša)	III.	46 - 50	1	0	507,00	0,9	1,3	593,19
		III.	51 - 60	3	0	599,00	0,9	1,3	2 102,49
		III.	61 - 70	5	0	691,00	0,9	1,3	4 042,35
		III.	71 - 80	6	0	783,00	0,9	1,3	5 496,66
		III.	81 - 90	2	0	921,00	0,9	1,3	2 155,14
		III.	91 - 100	2	0	1 059,00	0,9	1,3	2 478,06
3.	Kry	III.	0	1	20	368,00	0,9	1,3	430,56
	<b>Spolu</b>				<b>20</b>				<b>20 952,75</b>

**Lokalita č. 9, k.ú. Turie, p.č. 1699, 1806/1**

Por. číslo	Druh dreviny	skup	obvod kmeňa (výška) (cm)	počet (ks)	plocha krov (m <sup>2</sup> )	tabuľková cena (Eur)	prirážkový index	spoločenská hodnota (Eur)
							1	
1.	Salix sp. (vrba)	III.	311 - 360	1	0	3 224,00	0,9	2 901,60
2.	Kry	III.	0	1	80	1 472,00	0,9	1 324,80
	<b>Spolu</b>				<b>80</b>			<b>4 226,40</b>

**Lokalita č. 10, k.ú. Porúbka, p.č. 2311/1, 2311/2**

Por. číslo	Druh dreviny	skup	obvod kmeňa (výška) (cm)	počet (ks)	plocha krov (m <sup>2</sup> )	tabuľková cena (Eur)	prirážkový index	spoločenská hodnota (Eur)
							1	
1.	Kry	III.	0	1	630	14 536,00	0,9	13 082,40
	<b>Spolu</b>				<b>630</b>			<b>13 082,40</b>

**Lokalita č. 11, k.ú. Turie, p.č. 1699**

Por. číslo	Druh dreviny	skup	obvod kmeňa (výška) (cm)	počet (ks)	plocha krov (m <sup>2</sup> )	tabuľková cena (Eur)	spoločenská hodnota (Eur)
1.	Picea abies (smrek)	II.	51 - 60	1	0	829,00	829,00
	<b>Spolu</b>				<b>0</b>		<b>829,00</b>

**Lokalita č. 12, k.ú. Turie, p.č. 1700, 1701/1, 1701/2, 1702**

Por. číslo	Druh dreviny	skup	obvod kmeňa (výška) (cm)	počet (ks)	plocha krov (m <sup>2</sup> )	tabuľková cena (Eur)	prirážkový index	spoločenská hodnota (Eur)
							1	
1.	Malus sp. (jablňo)	III.	101 - 110	1	0	1 198,00	0,9	1 078,20
2.	Juglans regia (orech kráľovský)	III.	121 - 130	1	0	1 474,00		1 474,00
3.	Cerasus sp. (čerešňa)	III.	191 - 220	1	0	2 073,00	0,9	1 865,70
4.	Tilia cordata (lipa)	III.	121 - 130	1	0	1 474,00	1,1	1 621,40
5.	Picea abies (smrek)	II.	41 - 45	4	0	553,00		2 212,00
		II.	46 - 50	1	0	691,00		691,00
		II.	51 - 60	2	0	829,00		1 658,00
		II.	61 - 70	1	0	967,00		967,00
6.	Kry	III.	0	1	40	736,00	0,9	662,40
	<b>Spolu</b>				<b>40</b>			<b>12 229,70</b>

Lokalita č. 13, k.ú. Porúbka, p.č. 1589/4, 2348

Por. číslo	Druh dreviny	skup	obvod kmeňa (výška) (cm)	počet (ks)	plocha krov (m <sup>2</sup> )	tabuľková cena (Eur)	prirážkový index		spoločenská hodnota (Eur)
							1	2	
1.	Salix sp. (vrba)	III.	61 - 70	2	0	691,00	0,9	1,3	1 616,94
		III.	71 - 80	1	0	783,00	0,9	1,3	916,11
		III.	91 - 100	1	0	1 059,00	0,9	1,3	1 239,03
		III.	101 - 110	1	0	1 198,00	0,9	1,3	1 401,66
		III.	111 - 120	2	0	1 336,00	0,9	1,3	3 126,24
		III.	121 - 130	2	0	1 474,00	0,9	1,3	3 449,16
		III.	131 - 160	2	0	1 612,00	0,9	1,3	3 772,08
		III.	161 - 190	1	0	1 796,00	0,9	1,3	2 101,32
		III.	191 - 220	1	0	2 073,00	0,9	1,3	2 425,41
		III.	221 - 250	1	0	2 349,00	0,9	1,3	2 748,33
2.	Fraxinus excelsior (jaseň)	III.	121 - 130	1	0	1 474,00	1,3		1 916,20
3.	Padus racemosa (čremcha)	III.	41 - 45	1	0	415,00	0,9	1,3	485,55
		III.	46 - 50	3	0	507,00	0,9	1,3	1 779,57
		III.	61 - 70	1	0	691,00	0,9	1,3	808,47
		III.	91 - 100	2	0	1 059,00	0,9	1,3	2 478,06
		III.	101 - 110	1	0	1 198,00	0,9	1,3	1 401,66
4.	Kry	III.	0	1	270	6 256,00	0,9	1,3	7 319,52
	<b>Spolu</b>				<b>270</b>				<b>38 985,31</b>

Lokalita č. 14, k.ú. Porúbka, p.č. 1589/3, 2348

Por. číslo	Druh dreviny	skup	obvod kmeňa (výška) (cm)	počet (ks)	plocha krov (m <sup>2</sup> )	tabuľková cena (Eur)	prirážkový index		spoločenská hodnota (Eur)
							1	2	
1.	Salix sp. (vrba)	III.	51 - 60	1	0	599,00	0,9	1,3	700,83
		III.	71 - 80	1	0	783,00	0,9	1,3	916,11
		III.	81 - 90	1	0	921,00	0,9	1,3	1 077,57
2.	Padus sp. (čremcha)	III.	41 - 45	1	0	415,00	0,9	1,3	485,55
		III.	61 - 70	1	0	691,00	0,9	1,3	808,47
3.	Kry	III.	0	1	110	2 576,00	0,9	1,3	3 013,92
	<b>Spolu</b>				<b>110</b>				<b>7 002,45</b>

Lokalita č. 14, k.ú. Turie, p.č. 1701/2

Por. číslo	Druh dreviny	skup	obvod kmeňa (výška) (cm)	počet (ks)	plocha krov (m <sup>2</sup> )	tabuľková cena (Eur)	prirážkový index		spoločenská hodnota (Eur)
							1	2	
1.	Fraxinus excelsior (jaseň)	III.	161 - 190	1	0	1 796,00	0,6	1,3	1 400,88
	<b>Spolu</b>				<b>0</b>				<b>1 400,88</b>

**Lokalita č. 15, k.ú. Porúbka, p.č. 1445, 1556/1, 1644/2, 1647/1**

Por. číslo	Druh dreviny	skup	obvod kmeňa (výška) (cm)	počet (ks)	plocha krov (m <sup>2</sup> )	tabuľková cena (Eur)	prirážkový index		spoločenská hodnota (Eur)
							1		
1.	Malus sp. (jabloň)	III.	101 - 110	1	0	1 198,00	0,9		1 078,20
2.	Cerasus avium (čerešňa)	III.	46 - 50	1	0	507,00	0,9		456,30
3.	Fraxinus sp. (jaseň)	III.	41 - 45	2	0	415,00			830,00
		III.	71 - 80	1	0	783,00			783,00
		III.	81 - 90	1	0	921,00			921,00
		III.	91 - 100	1	0	1 059,00			1 059,00
4.	Pinus sylvestris (borovica)	II.	46 - 50	1	0	691,00			691,00
		II.	61 - 70	2	0	967,00			1 934,00
		II.	71 - 80	2	0	1 106,00			2 212,00
		II.	81 - 90	1	0	1 244,00			1 244,00
5.	Kry	III.	0	1	1 510	34 776,00	0,9		31 298,40
		III.	0	1	120	2 208,00	0,9		1 987,20
	<b>Spolu</b>				<b>1 630</b>				<b>44 494,10</b>

**Lokalita č. 16, k.ú. Porúbka, p.č. 1550, 1554/1**

Por. číslo	Druh dreviny	skup	obvod kmeňa (výška) (cm)	počet (ks)	plocha krov (m <sup>2</sup> )	tabuľková cena (Eur)	prirážkový index		spoločenská hodnota (Eur)
							1	2	
1.	Picea abies (smrek)	II.	131 - 160	1	0	2 073,00			2 073,00
2.	Pseudotsuga mensiesii (duglaska)	II.	111 - 120	1	0	1 658,00	1,1	0,8	1 459,04
3.	Fraxinus excelsior (jaseň)	III.	71 - 80	1	0	783,00			783,00
		III.	111 - 120	1	0	1 336,00			1 336,00
4.	Carpinus betulus (hrab)	III.	61 - 70	1	0	691,00			691,00
		III.	71 - 80	1	0	783,00			783,00
		III.	81 - 90	1	0	921,00			921,00
		III.	91 - 100	1	0	1 059,00			1 059,00
5.	Kry	III.	0	1	480	11 086,00	0,9		9 977,40
	<b>Spolu</b>				<b>480</b>				<b>19 082,44</b>

**Lokalita č. 17, k.ú. Porúbka, p.č. 1445, 1550**

Por. číslo	Druh dreviny	skup	obvod kmeňa (výška) (cm)	počet (ks)	plocha krov (m <sup>2</sup> )	tabuľková cena (Eur)	prirážkový index		spoločenská hodnota (Eur)
							1		
1.	Populus tremula (topoľ)	III.	61 - 70	1	0	691,00	0,9		621,90
		III.	71 - 80	1	0	783,00	0,9		704,70
		III.	81 - 90	1	0	921,00	0,9		828,90
2.	Kry (výška do 3,0 m)	III.	0	1	150	2 760,00	0,9		2 484,00
	Kry (výška nad 3,0 m)	III.	0	1	440	10 166,00	0,9		9 149,40
	<b>Spolu</b>				<b>590</b>				<b>13 788,90</b>

Lokalita č. 18, k.ú. Porúbka, p.č. 1445, 1647/1

Por. číslo	Druh dreviny	0	obvod kmeňa (výška) (cm)	počet (ks)	plocha krov (m <sup>2</sup> )	tabuľková cena (Eur)	prirážkový index	spoločenská hodnota (Eur)
							1	
1.	Pyrus sp. (hruška)	III.	101 - 110	1	0	1 198,00	0,9	1 078,20
2.	Fraxinus excelsior (jaseň)	III.	41 - 45	2	0	415,00		830,00
		III.	46 - 50	1	0	507,00		507,00
3.	Kry	III.	0	1	950	21 896,00	0,9	19 706,40
	Spolu				950			22 121,60

Lokalita č. 19, k.ú. Porúbka, p.č. 1172/1, 2340

Por. číslo	Druh dreviny	skup	obvod kmeňa (výška) (cm)	počet (ks)	plocha krov (m <sup>2</sup> )	tabuľková cena (Eur)	prirážkový index		spoločenská hodnota (Eur)
							1	2	
1.	Cerasus sp. (čerešňa)	III.	41 - 45	1	0	415,00	0,9		373,50
		III.	111 - 120	1	0	1 336,00	0,9	0,6	721,44
		III.	161 - 190	1	0	1 796,00	0,9		1 616,40
		III.	191 - 220	1	0	2 073,00	0,9	0,6	1 119,42
		III.	221 - 250	1	0	2 349,00	0,9	0,8	1 691,28
2.	Malus sp. (jabloň)	III.	111 - 120	2	0	1 336,00	0,9		2 404,80
		III.	111 - 120	1	0	1 336,00	0,9	0,6	721,44
3.	Pyrus sp. (hruška)	III.	81 - 90	1	0	921,00	0,9		828,90
		III.	101 - 110	1	0	1 198,00	0,9		1 078,20
4.	Acer campestre (javor)	III.	51 - 60	1	0	599,00			599,00
5.	Tilia cordata (lipa)	III.	51 - 60	1	0	599,00	1,1		658,90
		III.	131 - 160	1	0	1 612,00	1,1		1 773,20
		III.	161 - 190	1	0	1 796,00	1,1	0,8	1 580,48
6.	Carpinus betulus (hrab)	III.	91 - 100	1	0	1 059,00			1 059,00
		III.	191 - 220	1	0	2 073,00			2 073,00
7.	Kry	III.	0	1	990	22 816,00	0,9		20 534,40
	<b>Spolu</b>				<b>990</b>				<b>38 833,36</b>

Lokalita č. 20, k.ú. Porúbka, p.č. 872/38, 1138,6

Por. číslo	Druh dreviny	skup	obvod kmeňa (výška) (cm)	počet (ks)	plocha krov (m <sup>2</sup> )	tabuľková cena (Eur)	prirážkový index		spoločenská hodnota (Eur)
							1	2	
1.	Cerasus sp. (čerešňa)	III.	41 - 45	2	0	415,00	0,9		747,00
		III.	46 - 50	2	0	507,00	0,9		912,60
		III.	51 - 60	2	0	599,00	0,9		1 078,20
		III.	81 - 90	1	0	921,00	0,9		828,90
		III.	111 - 120	1	0	1 336,00	0,9		1 202,40
		III.	121 - 130	1	0	1 474,00	0,9		1 326,60
		III.	161 - 190	1	0	1 796,00	0,9		1 616,40
2.	Prunus sp. (slivka)	III.	41 - 45	1	0	415,00	0,9		373,50
3.	Padus racemosa (čremcha)	III.	41 - 45	1	0	415,00	0,9		373,50
		III.	61 - 70	1	0	691,00	0,9		621,90
		III.	91 - 100	1	0	1 059,00	0,9		953,10
4.	Tilia cordata (lipa)	III.	46 - 50	1	0	507,00	1,1		557,70
		III.	51 - 60	1	0	599,00	1,1		658,90
		III.	71 - 80	1	0	783,00	1,1		861,30
		III.	91 - 100	1	0	1 059,00	1,1		1 164,90
5.	Salix sp. (vrba)	III.	61 - 70	1	0	698,00	0,9		628,20
6.	Acer campestre (javor)	III.	51 - 60	3	0	599,00			1 797,00
		III.	61 - 70	1	0	691,00			691,00
		III.	71 - 80	1	0	783,00			783,00
		III.	81 - 90	1	0	921,00			921,00
		III.	91 - 100	1	0	1 059,00			1 059,00
7.	Populus tremula (topoľ)	III.	41 - 45	3	0	415,00	0,9		1 120,50
		III.	51 - 60	2	0	599,00	0,9		1 078,20
		III.	61 - 70	1	0	691,00	0,9		621,90
		III.	71 - 80	1	0	783,00	0,9		704,70
		III.	101 - 110	1	0	1 198,00	0,9		1 078,20
8.	Quercus robur (dub)	III.	191 - 220	1	0	2 073,00	1,1		2 280,30
9.	Acer platanooides (javor)	III.	41 - 45	1	0	415,00	1,1		456,50
		III.	46 - 50	1	0	507,00	1,1		557,70
		III.	61 - 70	1	0	691,00	1,1		760,10
		III.	71 - 80	1	0	783,00	1,1		861,30
		III.	121 - 130	1	0	1 474,00	1,1		1 621,40
		III.	131 - 160	1	0	1 612,00	1,1	0,6	1 063,92
10.	Kry	III.	0	1	2 210	50 876,00	0,9		45 788,40
	<b>Spolu</b>				<b>2 210</b>				<b>77 149,22</b>



Lokalita č. 21, k.ú. Porúbka, p.č. 872/9, 1021, 1096/2

Por. číslo	Druh dreviny	skup	obvod kmeňa (výška)	počet	plocha krov	tabuľková cena	prirážkový index	spoločenská hodnota
			(cm)				1	
1.	Malus sp. (jabloň)	III.	41 - 45	1	0	415,00	0,9	373,50
			46 - 50	2	0	507,00	0,9	912,60
			51 - 60	1	0	599,00	0,9	539,10
2.	Kry	III.	0	1	920	16 928,00	0,9	15 235,20
	<b>Spolu</b>				<b>920</b>			<b>17 060,40</b>

Lokalita č. 22, k.ú. Porúbka, p.č. 872/9, 2299

Por. číslo	Druh dreviny	skup	obvod kmeňa (výška)	počet	plocha krov	tabuľková cena	prirážkový index	spoločenská hodnota
			(cm)				1	
1.	Kry	III.	0	1	420	9 706,00	0,9	8 735,40
	<b>Spolu</b>				<b>420</b>			<b>8 735,40</b>

Lokalita č. 23, k.ú. Porúbka, p.č. 654/1, 654/2, 654/3, 872/12

Por. číslo	Druh dreviny	skup	obvod kmeňa (výška)	počet	plocha krov	tabuľková cena	prirážkový index	spoločenská hodnota
			(cm)				1	
1.	Kry	III.	0	1	380	6 992,00	0,9	6 292,80
	<b>Spolu</b>				<b>380</b>			<b>6 292,80</b>

Lokalita č. 24, k.ú. Porúbka, p.č. 561/5, 2337/1, 2337/8

Por. číslo	Druh dreviny	skup	obvod kmeňa (výška)	počet	plocha krov	tabuľková cena	prirážkový index	spoločenská hodnota
			(cm)				1	
1.	Kry	III.	0	1	250	4 600,00	0,9	4 140,00
	<b>Spolu</b>				<b>250</b>			<b>4 140,00</b>

Lokalita č. 25, k.ú. Porúbka, p.č. 561/3, 561/5, 561/8

Por. číslo	Druh dreviny	skup	obvod kmeňa (výška)	počet	plocha krov	tabuľková cena	prirážkový index	spoločenská hodnota
			(cm)				1	
1.	Kry	III.	0	1	1 170	21 528,00	0,9	19 375,20
	<b>Spolu</b>				<b>1 170</b>			<b>19 375,20</b>

Lokalita č. 26, k.ú. Porúbka, p.č. 561/3, 2302/2, 2337/2

Por. číslo	Druh dreviny	skup	obvod kmeňa (výška) (cm)	počet (ks)	plocha krov (m <sup>2</sup> )	tabuľková cena (Eur)	prirážkový index		spoločenská hodnota (Eur)
							1	2	
1.	Pinus sylvestris (borovica)	II.	41 - 45	1	0	415,00			415,00
			81 - 90	1	0	921,00			921,00
		II.	111 - 120	1	0	1 336,00			1 336,00
2.	Kry	III.	0	1	420	7 728,00	0,9		6 955,20
		III.	0	1	70	1 656,00	0,9	1,3	1 937,52
	Spolu				490				11 564,72

Lokalita č. 27, k.ú. Lietavská Lúčka, p.č. 1161/1

Por. číslo	Druh dreviny	skup	obvod kmeňa (výška) (cm)	počet (ks)	plocha krov (m <sup>2</sup> )	tabuľková cena (Eur)	prirážkový index	spoločenská hodnota (Eur)
							1	
1.	Kry	III.	0	1	65	1 538,00	0,9	1 384,20
<b>Spolu</b>					<b>65</b>			<b>1 384,20</b>

Lokalita č. 28, k.ú. Lietavská Lúčka, p.č. 850/1, 850/38, 850/60, 850/62, 860/1, 868/3, 1117/23

Por. číslo	Druh dreviny	skup	obvod kmeňa (výška) (cm)	počet (ks)	plocha krov (m <sup>2</sup> )	tabuľková cena (Eur)	prirážkový index	spoločenská hodnota (Eur)
							1	
1.	Malus sp. (jabloň)	III.	41 - 45	24	0	415,00	0,9	8 964,00
		III.	46 - 50	12	0	507,00	0,9	5 475,60
		III.	51 - 60	8	0	599,00	0,9	4 312,80
		III.	81 - 90	1	0	921,00	0,9	828,90
		III.	101 - 110	1	0	1 198,00	0,9	1 078,20
2.	Prunus sp. (slivka)	III.	46 - 50	1	0	507,00	0,9	456,30
		III.	51 - 60	1	0	599,00	0,9	539,10
		III.	71 - 80	1	0	783,00	0,9	704,70
		III.	81 - 90	2	0	921,00	0,9	1 657,80
3.	Juglans regia (orech)	III.	71 - 80	1	0	783,00		783,00
3.	Kry	III.	0	1	90	1 656,00	0,9	1 490,40
<b>Spolu</b>					<b>90</b>			<b>26 290,80</b>

Lokalita č. 29, k.ú. Lietavská Lúčka, p.č. 1137/13, 1248/3, 1248/5, 1248/9, 1248/10

Por. číslo	Druh dreviny	skup	obvod kmeňa (výška) (cm)	počet (ks)	plocha krov (m <sup>2</sup> )	tabuľková cena (Eur)	prirážkový index	spoločenská hodnota (Eur)
							1	
1.	Kry	III.	0	1	270	4 968,00	0,9	4 471,20
<b>Spolu</b>					<b>270</b>			<b>4 471,20</b>

Lokalita č. 30, k.ú. Bytčica, p.č. 1433/1, 1433/4, 1433/9, 1433/10

Por. číslo	Druh dreviny	skup	obvod kmeňa (výška) (cm)	počet (ks)	plocha krov (m <sup>2</sup> )	tabuľková cena (Eur)	prirážkový index	spoločenská hodnota (Eur)
							1	
1.	Kry	III.	0	1	120	2 808,00	0,9	2 527,20
	<b>Spolu</b>				<b>120</b>			<b>2 527,20</b>

Lokalita č. 31, k.ú. Bytčica, p.č. 180/12, 180/13

Por. číslo	Druh dreviny	skup	obvod kmeňa (výška) (cm)	počet (ks)	plocha krov (m <sup>2</sup> )	tabuľková cena (Eur)	prirážkový index	spoločenská hodnota (Eur)
							1	
1.	Malus sp. (jabloň)	III.	41 - 45	1	0	415,00	0,9	373,50
		III.	46 - 50	1	0	507,00	0,9	456,30
2.	Kry	III.	0	1	50	920,00	0,9	828,00
	<b>Spolu</b>				<b>50</b>			<b>1 657,80</b>

Lokalita č. 32, k.ú. Bytčica, p.č. 170/6, 171/8

Por. číslo	Druh dreviny	skup	obvod kmeňa (výška) (cm)	počet (ks)	plocha krov (m <sup>2</sup> )	tabuľková cena (Eur)	prirážkový index	spoločenská hodnota (Eur)
							1	
1.	Juglans regia (orech)	III.	81 - 90	1	0	921,00		921,00
2.	Pyrus sp. (hruška)	III.	51 - 60	1	0	599,00	0,9	539,10
3.	Prunus sp. (slivka)	III.	71 - 80	1	0	783,00	0,9	704,70
4.	Kry	III.	0	1	45	828,00	0,9	745,20
	<b>Spolu</b>				<b>45</b>			<b>2 910,00</b>

Lokalita č. 33, k.ú. Bytčica, p.č. 150/2

Por. číslo	Druh dreviny	skup	obvod kmeňa (výška) (cm)	počet (ks)	plocha krov (m <sup>2</sup> )	tabuľková cena (Eur)	prirážkový index	spoločenská hodnota (Eur)
							1	
1.	Malus sp. (jabloň)	III.	91 - 100	1	0	1 059,00	0,9	953,10
	<b>Spolu</b>				<b>0</b>			<b>953,10</b>

**Lokalita č. 34, k.ú. Bytčica, p.č. 163/6, 1459/1, 1459/12**

Por. číslo	Druh dreviny	skup	obvod kmeňa (výška) (cm)	počet (ks)	plocha krov (m <sup>2</sup> )	tabuľková cena (Eur)	prirážkový index	spoločenská hodnota (Eur)
							1	
1.	Kry	III.	0	1	40	736,00	0,9	662,40
	<b>Spolu</b>				<b>40</b>			<b>662,40</b>

**Lokalita č. 35, k.ú. Bytčica, p.č. 1429/6, 1430/72, 1430/74, 1430/76, 1430/78, 1430/80, 1430/82, 1430/84**

Por. číslo	Druh dreviny	skup	obvod kmeňa (výška) (cm)	počet (ks)	plocha krov (m <sup>2</sup> )	tabuľková cena (Eur)	prirážkový index	spoločenská hodnota (Eur)
							1	
1.	Kry	III.	0	1	150	3 496,00	0,9	3 146,40
	<b>Spolu</b>				<b>150</b>			<b>3 146,40</b>

**Lokalita č. 36, k.ú. Bytčica, p.č. 1040/11, 1426/65, 1426/66, 1426/67, 1426/68**

Por. číslo	Druh dreviny	skup	obvod kmeňa (výška) (cm)	počet (ks)	plocha krov (m <sup>2</sup> )	tabuľková cena (Eur)	prirážkový index	spoločenská hodnota (Eur)
							1	
1.	Kry	III.	0	1	30	552,00	0,9	496,80
	<b>Spolu</b>				<b>30</b>			<b>496,80</b>

**Lokalita č. 37, k.ú. Bytčica, p.č. 1420/8, 1420/48, 1420/49, 1420/54, 1422/8, 1422/9, 1422/10, 1422/21, 1422/23**

Por. číslo	Druh dreviny	skup	obvod kmeňa (výška) (cm)	počet (ks)	plocha krov (m <sup>2</sup> )	tabuľková cena (Eur)	prirážkový index	spoločenská hodnota (Eur)
							1	
1.	Kry	III.	0	1	240	4 416,00	0,9	3 974,40
	<b>Spolu</b>				<b>240</b>			<b>3 974,40</b>

**Lokalita č. 39, k.ú. Bytčica, p.č. 1380/34**

Por. číslo	Druh dreviny	skup	obvod kmeňa (výška) (cm)	počet (ks)	plocha krov (m <sup>2</sup> )	tabuľková cena (Eur)	prirážkový index	spoločenská hodnota (Eur)
							1	
1.	Kry	III.	0	1	40	736,00	0,9	662,40
	<b>Spolu</b>				<b>40</b>			<b>662,40</b>

Lokalita č. 40, k.ú. Bytčica, p.č. 1380/33, 1380/34

Por. číslo	Druh dreviny	skup	obvod kmeňa (výška) (cm)	počet (ks)	plocha krov (m <sup>2</sup> )	tabuľková cena (Eur)	prirážkový index	spoločenská hodnota (Eur)
							1	
1.	Kry	III.	0	1	135	2 484,00	0,9	2 235,60
	<b>Spolu</b>				<b>135</b>			<b>2 235,60</b>

Lokalita č. 42, k.ú. Bytčica, p.č. 494/6

Por. číslo	Druh dreviny	skup	obvod kmeňa (výška) (cm)	počet (ks)	plocha krov (m <sup>2</sup> )	tabuľková cena (Eur)	prirážkový index		spoločenská hodnota (Eur)
							1	2	
1.	Cerasus sp. (čerešňa)	III.	41 - 45	1	0	415,00	0,9		373,50
		III.	41 - 45	1	0	415,00	0,9	0,6	224,10
2.	Kry	III.	0	1	13	276,00	0,9		248,40
	<b>Spolu</b>				<b>13</b>				<b>846,00</b>

Lokalita č. 43, k.ú. Bytčica, p.č. 494/7, 1370/11, 1371/110

Por. číslo	Druh dreviny	skup	obvod kmeňa (výška) (cm)	počet (ks)	plocha krov (m <sup>2</sup> )	tabuľková cena (Eur)	prirážkový index	spoločenská hodnota (Eur)
							1	
1.	Kry	III.	0	1	80	1 472,00	0,9	1 324,80
	<b>Spolu</b>				<b>80</b>			<b>1 324,80</b>

Lokalita č. 44, k.ú. Bytčica, p.č. 498/1, 498/3, 499/1, 499/11

Por. číslo	Druh dreviny	skup	obvod kmeňa (výška) (cm)	počet (ks)	plocha krov (m <sup>2</sup> )	tabuľková cena (Eur)	prirážkový index	spoločenská hodnota (Eur)
							1	
1.	Kry	III.	0	1	30	736,00	0,9	662,40
	<b>Spolu</b>				<b>30</b>			<b>662,40</b>

Lokalita č. 45, k.ú. Bytčica, p.č. 1371/19, 1371/21, 1371/23

Por. číslo	Druh dreviny	skup	obvod kmeňa (výška) (cm)	počet (ks)	plocha krov (m <sup>2</sup> )	tabuľková cena (Eur)	prirážkový index	spoločenská hodnota (Eur)
							1	
1.	Kry	III.	0	1	20	368,00	0,9	331,20
	<b>Spolu</b>				<b>20</b>			<b>331,20</b>

Katastrálne územie	Dreviny so súhlasom na výrub		Spoločenská hodnota		Spolu
	stromy (ks)	kry (m <sup>2</sup> )	stromy (EUR)	kry (EUR)	(EUR)
Porúbka	214	12 420	198 264,71	243 592,02	441 856,73
Turie	15	120	16 698,78	1 987,20	18 685,98
Lietavská Lúčka	52	425	24 800,40	7 345,80	32 146,20
Bytčica	8	993	4 545,30	17 845,20	22 390,50
Spolu	289	13 958	244 309,19	270 770,22	515 079,41

**Spoločenská hodnota drevín - prehľad podľa katastrálnych území**

Katastrálne územie	skup.	obvod kmeňa v cm																spolu	krovité porasty m2
		41	46	51	61	71	81	91	101	111	121	131	161	191	221	251	311		
		45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	160	190	220	250	280	360		
Porúbka	1	4	2	9	5	6	5	3	1	0	0	3	0	0	0	0	0	38	225
	2	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	3	1	0	0	1	2	12	180
	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	105
	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
	6	3	2	1	2	0	3	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	15	260
	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	90
	8	0	3	6	5	6	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20
	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630
	13	1	3	0	3	1	0	3	2	2	3	2	1	1	1	0	0	23	270
	14	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	110
	15	2	2	0	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1 630
	16	0	0	0	1	2	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	8	480
	17	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	590
	18	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	950
	19	1	0	2	0	2	1	1	1	4	0	1	2	2	1	0	0	18	990
	20	8	6	7	5	3	2	4	1	1	2	1	1	1	0	0	0	42	2 210
	21	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	920
	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420
	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380
	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 170
	26	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	490
Spolu za k. ú.		24	21	29	26	25	20	18	7	12	5	11	6	4	2	2	2	214	12 420

Katastrálne územie	skup.	obvod kmeňa v cm																spolu	krovité porasty m2
		41	46	51	61	71	81	91	101	111	121	131	161	191	221	251	311		
		45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	160	190	220	250	280	360		
Turie	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	80
	11	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	12	4	1	2	1	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	12	40
	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
Spolu za k. ú.		4	1	3	1	0	0	0	1	0	2	0	1	1	0	0	1	15	120
Lietavská Lúčka	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65
	28	24	13	9	0	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	52	90
	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270
Spolu za k. ú.		24	13	9	0	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	52	425
Bytčica	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
	31	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	50
	32	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	45
	33	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240
	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135
	42	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13
	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Spolu za k. ú.		3	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	993
Celkom		55	36	42	27	28	24	19	9	12	7	11	7	5	2	2	3	289	13 958