

Zoznam príloh:

REKONŠTRUKCIA CIEST A MOSTOV II/526 DEVIČIE – SENOHRAD A II/527 DOBRÁ NIVA – SENOHRAD, I. ETAPA – ÚSEKY V RÁMCI OKRESU KRUPINA

Časť C: Cesta II/526 od križovatky s cestou I/66 v ckm 6,291 po ckm 16,108

SO KA-526-01

REKONŠTRUKCIA CESTY II/526 V KM 0,000 – 16,108

Príloha	Názov	Poznámka
5.0.0	Technická správa	
5.0.1	Vzorový rámový priepust – Alt. č.1 – prestavba za nový rámový priepust 1:50, 1:20	
5.0.2	Vzorový rámový priepust – Alt. č.2 – čiastočná rekonštrukcia 1:50, 1:20	
5.0.3	Vzorový rúrový priepust – Alt. č.3.1 – prestavba za nový rúrový priepust 1:50, 1:20	
5.0.4	Vzorový rúrový priepust – Alt. č.3.2 – prestavba za nový rúrový priepust 1:50, 1:20	
5.0.5	Výkres zábradlia 1:10	
5.0.6	Detaily 1:2,5, 1:10	
5.1	Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 800x1200, P22353, km 6,633 1:100, 1:50	
5.2	Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x800, P22354, km 7,084 1:100, 1:50	
5.3	Prestavba na nový rúrový priepust DN800, P22355, km 7,374 1:100, 1:50	
5.4	Prestavba na nový rúrový priepust DN800, P22356, km 8,070 1:100, 1:50	
5.5	Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x600, P22357, km 8,553 1:100, 1:50	
5.6	Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 800x700, P22367, km 8,900 1:100, 1:50	
5.7	Prestavba na nový rúrový priepust DN800, P22364, km 9,090 1:100, 1:50	
5.8	Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x700, P22368, km 9,194 1:100, 1:50	
5.9	Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x700, P22365, km 9,771 1:100, 1:50	
5.10	Prestavba na nový rámový priepust 700x600, P22370, km 10,113 1:100, 1:50	
5.11	Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 800x700, P22366, km 10,603 1:100, 1:50	
5.12	Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x700, P22371, km 10,798 1:100, 1:50	
5.13	Prestavba na nový rúrový priepust DN800, P22372, km 11,039 1:100, 1:50	
5.14	Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x600, P22373, km 11,307 1:100, 1:50	
5.15	Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x700, P22374, km 11,644 1:100, 1:50	
5.16	Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x700, P22376, km 12,563 1:100, 1:50	
5.17	Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 2000x2000, P22377, km 12,982 1:100, 1:50	
5.18	Čiastočná rekonštrukcia rúrového priepustu, P21810, km 14,292 1:100, 1:50	
5.19	Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 1000x1000, P21791, km 14,311 1:100, 1:50	
5.20	Prestavba na nový rúrový priepust DN500, P21792, km 14,622 1:100, 1:50	
5.21	Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 1000x900, P21790, km 15,817 1:100, 1:50	