

**REKONŠTRUKCIA CIEST A MOSTOV II/526 DEVIČIE – SENOHRAD  
A II/527 DOBRÁ NIVA – SENOHRAD, I. ETAPA – ÚSEKY V RÁMCI OKRESU KRUPINA**

**SO KA-526.03**

**CESTA II/526 V KM 0,000 – 16,108 – DOPRAVNÉ ZNAČENIE TRVALÉ**

**SO KA-526.03/C**

**CESTA II/526 V KM 6,291 - 16,108 - DOPRAVNÉ ZNAČENIE – TRVALÉ**

**Časť C: CESTA II/526 OD CKM 6,291 PO KONIEC ÚSEKU V CKM 16,108**

Príloha	Názov	Poznámka
1	Technická správa	
2.1	Situácia – km 6,291 – 6,800	1:2000
2.2	Situácia – km 6,800 – 8,800	1:2000
2.3	Situácia – km 8,800 – 11,200	1:2000
2.4	Situácia – km 11,200 – 13,200	1:2000
2.5	Situácia – km 13,200 – 14,800	1:2000
2.6	Situácia – km 14,800 – KÚ	1:2000
3	Výkaz dopravného značenia	

**REKONŠTRUKCIA CIEST A MOSTOV II/526 DEVIČIE – SENOHRAD  
A II/527 DOBRÁ NIVA – SENOHRAD, I. ETAPA – ÚSEKY V RÁMCI OKRESU KRUPINA**

**SO KA-526.03**

**CESTA II/526 V KM 0,000 – 16,108 – DOPRAVNÉ ZNAČENIE TRVALÉ**

**SO KA-526.03/C**

**CESTA II/526 V KM 6,291 - 16,108 - DOPRAVNÉ ZNAČENIE – TRVALÉ**

**Časť C: CESTA II/526 OD CKM 6,291 PO KONIEC ÚSEKU V CKM 16,108**

Príloha	Názov	Poznámka
1	Technická správa	
2.1	Situácia – km 6,291 – 6,800	1:2000
2.2	Situácia – km 6,800 – 8,800	1:2000
2.3	Situácia – km 8,800 – 11,200	1:2000
2.4	Situácia – km 11,200 – 13,200	1:2000
2.5	Situácia – km 13,200 – 14,800	1:2000
2.6	Situácia – km 14,800 – KÚ	1:2000
3	Výkaz dopravného značenia	