

## Priepust č.31 v km 55,445 podľa PD

### Základné údaje jestvujúceho priepustu:

- identifikačné číslo: P 20973; správcovské číslo: 004
- dĺžka :8,0m; priemer otvoru: DN 800mm
- dĺžka čela na vtoku: 3,70m, rímasy 0,50m, výška 0,20m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímasy na vtoku:1,70m
- dĺžka čela na výtoku: 3,80m, šírka rímasy 0,50m, výška 0,20m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímasy na výtoku:1,80m

### Fotodokumentácia:



Pohľad na vtok



Pohľad na výtok



Pohľad do priepustu

Samotný priepust je mierne zanesený, vtokové a výtokové čelo zachovalé. Priekopy nespevnené, nečistené.

### Popis technického riešenia úpravy priepustu:

- úprava vtoku Typ1
- úprava výtoku: dobudovanie priepustu dl.3m - sklolaminát : Typ4

## Priepust č.32 v km 55,670 podľa PD

### Základné údaje jestvujúceho priepustu:

- identifikačné číslo: P 20974; správcovské číslo: 005
- dĺžka :8,4m; prierez otvoru: DN 0,80m
- dĺžka čela na vtoku: 4,60m, šírka rímasy 0,50m, výška rímasy 0,30m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímasy na vtoku: 1,65m
- dĺžka čela na výtoku: 4,65m. šírka rímasy 0,50m, výška rímasy 0,25m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímasy na výtoku:1,80m

### Fotodokumentácia:



Pohľad na vtok



Pohľad na výtok



Pohľad do priepustu

Samotný priepust je mierne zanesený, vtokové a výtokové čelo zachovalé. Priekopy nespevnené, nečistené.

### Popis technického riešenia úpravy priepustu:

- úprava vtoku Typ1,+ nové zábradlie
- úprava výtoku: dobudovanie priepustu dl.3m - sklolaminát: Typ4



## Priepust č.33 v km 55,998 podľa PD

### Základné údaje jestvujúceho priepustu:

- identifikačné číslo: P20975; správcovské číslo: 006
- dĺžka :8,4m; priemer otvoru: DN 600mm
- dĺžka čela na vtoku: 2,9m, šírka rímsy 0,50m, výška 0,20m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímsy na vtoku: 1,10m
- dĺžka čela na výtoku: 3,0m, šírka rímsy 0,50m, výška 0,20m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímsy na výtoku:1,20m

### Fotodokumentácia:



Pohľad na vtok



Pohľad na výtok



Pohľad do priepustu

Samotný priepust je mierne zanesený, vtokové a výtokové čelo s rímsou poškodené. Priekopy nespevnené, nečistené.

### Popis technického riešenia úpravy priepustu:

- úprava vtoku Typ2
- úprava výtoku: dobudovanie priepustu dl.3m - sklolaminát: Typ4

## Priepust č.34 v km 56,749 podľa PD

### Základné údaje jestvujúceho priepustu:

- identifikačné číslo: P23654; správcovské číslo: 007
- dĺžka :9,20m+36m; priemer otvoru vtoku :DN 1200, svetlosť otvoru - výtok: 2,2 x 0,65m
- dĺžka čela na vtoku: 4,8m, šírka rímasy 0,50m, výška 0,30m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímasy na vtoku: 1,70m

### Fotodokumentácia:



Pohľad na vtok



Pohľad na výtok



Pohľad do priepustu

Samotný priepust je značne zanesený –potreba nutne prečistiť. Vtokové čelo zarastené, rímasy poškodená. Výtokové čelo zachovalé, rímasy poškodená. Priekopy nespevnené, nečistené.

### Popis technického riešenia úpravy priepustu:

- vtok : úprava typ 1
- prečistenie –prípadná úprava šachty
- výtok : úprava Typ 2
- osadenie nového mostného zábradlia výšky 1,10m, kotvené prostredníctvom lepených kotiev cez kotevne platne stĺpikov na vtoku a výtoku