

Oleśnica, dnia 30.03.2026 r.

Znak sprawy: MT.481.4.2026

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i montaż węzła ciepłego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Rynek 37 w Oleśnicy.

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem wyjaśnienie:

Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej schematu węzła Danfoss. Zgodnie z dokumentacją techniczną zaprojektowany regulator różnicy ciśnień AVPQ przeznaczony jest do montażu na rurociągu powrotnym. Na przedstawionym schemacie regulator ten został jednak wrysowany na rurociągu zasilającym.

W związku z powyższym prosimy o informację, czy:

regulator został błędnie dobrany, czy błędnie przedstawiono jego lokalizację na schemacie. Będziemy wdzięczni za możliwie szybkie wyjaśnienie powyższej kwestii.

Odpowiedź:

Rozbieżność wynika z błędu w opisie wybranego urządzenia: zamiast AVPQ DN15 $k_{vs}=1.6$, powinien być AVPQ 4 DN15 $k_{vs}=1.6$ (wersja do montażu w rurociągu zasilającym). Lokalizacja regulatora na schemacie jest prawidłowa

Dyrektor ZBK w Oleśnicy
mgr inż. Izabela Świąder