

FOTODOKUMENTÁCIA_SÚČASNÝ STAV – SPEVENÉ PLOCHY



ABSENTUJÚCE BEZBARIÉROVÉ NAPOJENIE
HLAVNÉHO PEŠIEHO ŤAHU CEZ SVAH Z
BERNOLÁKOVEJ NA RADVANSKÚ ULICU



BARIÉROVÉ VSTUPY DO BYTOVÝCH DOMOV
DOPLNIŤ RAMPOVÝM SYSTÉMOM Z DRUHEJ
STRANY



NEBEZPEČNÉ A ZLE TECHNICKÉ RIEŠENIE A
REALIZÁCIA NIEKTORÝCH SCHODÍSK



NEDOSTATOČNÁ ŠÍRKA HLAVNÉHO PEŠIEHO
ŤAHU CEZ SÍDLISKO A ZLÝ TECHNICKÝ STAV
CHODNÍKOV



NEPRIEPUSTNÝ POVRCH PARKOVACÍCH PLÔCH
A ZLÝ TECHNICKÝ STAV



NEVYHOVUJÚCI TECHNICKÝ STAV KOMUNIKÁCIÍ

FOTODOKUMENTÁCIA _ SÚČASNÝ STAV – HERNÉ PRVKY



NEVYHOVUJÚCI TECHNICKÝ STAV A NEDOSTATOČNÉ VYBAVENIE ŠPORTOVÝCH IHRÍSK (PEVNÉ FUTBALOVÉ BRÁNKY, SIETE NA VOLEJBAL, BASKETBALOVÉ KOŠE, SIETE NA ZACHYTÁVANIE LÔPT A POD.)

NEVYUŽITÝ POTENCIÁL MIESTA



ABSENCIA DOPADOVÝCH PLÔCH POD HERNÝMI PRVKAMI



NEDOSTATOČNÝ A ZLÝ TECHNICKÝ STAV NIEKTORÝCH HERNÝCH PRVKOV PODĽA AKTUÁLNYCH NORIEM



ABSENCIA ZATIENENIA DETSKÝCH IHRÍSK A ICH NEDOSTATOČNÉ VYBAVENIE MOBILIÁROM

FOTODOKUMENTÁCIA _ SÚČASNÝ STAV – MOBILIÁR



NEVHODNÉ UMIESTNENIE, ZLÝ TECHNICKÝ STAV MOBILIÁRU, ICH ZÁKLADOV A CELKOVÉ NEDOSTATOČNÉ VYBAVENIE
RIEŠENÉHO ÚZEMIA MOBILIÁROM (LAVIČKY, ODPADKOVÉ KOŠE, STOJANY NA BICYKLE A POD.)



KOLÍZIA OPLOTENIA ŠPORTOVÉHO IHRISKA S
KORUNAMI STROMOV



ZLÝ STAVEBNO-TECHNICKÝ STAV MOBILIÁRU



NESPRÁVNE UMIESTNENIE INFORMAČNEJ TABULE
A JEJ ZLÝ TECHNICKÝ STAV PRI IHRISKU

FOTODOKUMENTÁCIA _ SÚČASNÝ STAV – PLOCHY ZELENÉ



NEVHODNÁ SKLADBA DREVÍN, VYUŽITIE PREVISLÝCH KULTIVAROV STROMOV, SPÔSOBUJE NEDOSTATOČNE ZATIEENIE PEŠÍCH KOMUNIKÁCIÍ



PRÍTOMNOSŤ IHLIČNANOV V BLÍZKOSTI FASÁDY SPÔSOBUJE VÝRAZNE ZATIEENIE OKIEN A NARUŠENIE STATIKY BUDOVY



NEVYHOVUJÚCI ZDRAVOTNÝ A BEZPEČNOSTNÝ STAV NIEKTORÝCH DREVÍN – NUTNÝ NÁVRH OREZOV A SANÁCIE



NEJEDNOTNOSŤ UDRŽIAVANIA PREDZÁHRADOK



NEVHODNOSŤ ŠTÝLU POUŽITÝCH VEGETAČNÝCH PRVKOV PRI VSTUPE DO BYTOVÉHO DOMU



PREHUŠTENÁ VÝSADBA BLÍZKO KOMUNIKÁCIÍ OHROZUJE BEZPEČNOSŤ PRIESTORU