

„Odstránenie havarijného stavu zadného schodiska a zadného bočného schodiska v areáli NKP Slavín, Bratislava“




Aktuálny stav zadného chodníka so schodiskom:













Aktuálny stav kamenného zábradlia zadného bočného schodiska dolnej terasy:





