

Fotodokumentácia

Odstránenie havarijného stavu – narovnanie náhrobníkov cintorín Kozia brána a Ondrejský cintorín, Bratislava

Ondrejský cintorín:


1. Náhrobník Maria Maretchek, sektor 4, hrobové miesto 245



2. Náhrobník Ila Sas Uruski, sektor 4, hrobové miesto 344



3. Náhrobník Anton Keusch, sektor 2, hrobové miesto 7 /NKP




4. Náhrobník Béla Gruber, sektor 5, hrobové miesto 60 /NKP



Cintorín kozia brána:


1. Náhrobník Tivadar Tichý, sektor 2, hrobové miesto 65



2. Náhrobník Christine Banovčanin, sektor 6, hrobové miesto 5



3. Náhrobník Dr.József Bartos, sektor 7, hrobové miesto 4




4. Náhrobník Ferdinand Durr, sektor 7, hrobové miesto 74



5. Náhrobník Sándor Krintz, Samuel V.Mayer, Carolina V.Mayer, Henriette Von Krainz, sektor 7, hrobové miesto 164



6. Náhrobník bez mena, sektor 12, hrobové miesto 78



7. Náhrobník Andreas Wesler, sektor 13, hrobové miesto 52

