

**a táto predložená dokumentácia:**

- Technická správa – z 05/2020
- Protokol o určení vonkajších vplyvov č. 83420/2019
- Riadenie rizika
- Výkresová dokumentácia
  - uzemnenie skrinky RaMZ
  - ochranný priestor bleskozvodu

**Vykonané úkony**

- Kontrola predloženej technickej dokumentácie a súvisiacich dokladov;

**Pri inšpekcii vykonanej dňa 01.07.2020 neboli zistené nedostatky.**

Na základe posúdenia konštrukčnej dokumentácie a dokladov zariadenia v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov vydávame toto

**odborné stanovisko:**

Dokumentácia spĺňa základné požiadavky bezpečnosti technických zariadení a je v súlade s vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, STN 33 2030:1986, STN EN 60079-10-1:2016, STN EN 60079-14:2016, STN 33 2000-5-54:2012, STN EN 62305-3:2012.

**Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok:**

- V schválenej technickej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu a posudzovaní zariadenia nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného zariadenia.
- Budú dodržiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- Zariadenie /skupiny A písm. e/ môže byť prevádzkované len na základe vykonanej úradnej skúšky.
- TÜV SÜD Slovakia s.r.o., ako oprávnená právnická osoba môže túto skúšku vykonať.

Výsledky inšpekcie podané v tomto odbornom stanovisku sa vzťahujú len k posudzovanému zariadeniu. Odborné stanovisko nie je možné bez súhlasu TÜV SÜD Slovakia s.r.o. a zákazníka rozmnožovať inak než vcelku.

v Nitre dňa 01.07.2020

inšpektor TÜV SÜD Slovakia s.r.o., ktorý inšpekciu vykonal:

Ing. Ivan Pieš

za Oprávnenú právnickú osobu TÜV SÜD Slovakia s.r.o.:

Ing. Pavol Flamík

